

空き家等の不良度判定・所有者等への対応状況など

No.	受付年月日	所在地	確認年月日	建物等の状況
2	H25.7.25	本町1丁目	H25.7.30 H26.10.14 H27.10.20	H27.11.19 外観目視による住宅の不良度判定の手引きによる調査結果 240点(不良住宅) ・現時点で、建物中間部が倒壊している。残存部分に関しても倒壊の恐れがあることから、速やかに解体の措置が必要である。

2

本町1丁目



