

## 管理不全空家等の所有者等への対応状況など

No.2 本町1丁目

※太字箇所:今回報告分

No.	受付年月日	所在地	確認年月日	建物等の状況
2	H25.7.25	本町1丁目	H25.7.26 H25.7.30 H26.10.14 H27.10.20 <u>H27.11.9</u> <u>H27.11.19</u> <u>H27.12.8</u> <u>H28.1.7</u> <u>H28.1.14</u> <u>H28.1.18</u> <u>H28.1.25</u> <u>H28.8.12</u> <u>H28.10.6</u> (※随時確認)	H27.11.19 外観目視による住宅の不良度判定の手引きによる調査結果  240点(不良住宅) ・現時点で、建物中間部が倒壊している。残存部分に関しても倒壊の恐れがあることから、速やかに解体の措置が必要である。

2

本町1丁目





平成 28 年 10 月 6 日(木) 撮影

2

本町 1 丁目

