

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

〔H29.12.15現在〕

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
1	9	H24.11.6	北四日町	H24.12.3 H25.6.25 H25.10.30 H26.10.14 H27.10.28 H29.2.8 H29.7.31 H29.11.28	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・すぐに倒壊の危険はない。 ・窓がはずれ雨水が入って腐ってくる。 ・缶などのゴミが散乱していて衛生的に悪い。 ・工場の跡と思われる。 H26.10.14 変化なし H27.10.28 変化なし H29.2.8 変化なし H29.7.31 変化なし H29.11.28 変化なし	指導:5回(文書4、電話1)
2	12	H24.11.21	月岡4丁目	H24.12.3 H25.6.27 H25.10.30 H26.11.7 H27.11.2 H27.12.4 H29.1.17	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・火事で屋根が落ちている。 ・土台はしっかりしている。 ・雨により内部が腐食して崩れる可能性あり。 ・すぐに倒壊する危険性はない。 H26.11.7 南側(市有地側)が更に崩れ、南側への傾きが大きくなっている H27.11.2 特に変化なし H27.12.4 強風により大部分が南側へ崩落 【付近の安全対策等】 H27.12.18 隣接する公園入り口に立入禁止テープを貼る(建設課) H28.1.18 危険箇所の外壁一部撤去(自治会) H28.2.3 市道管理の観点からバリケード設置(建設課) H29.1.17 変化なし	指導:6回(文書3、電話3) ※相続財産管理人 ※民法940条

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
3	14	H24.12.3	籠場	H24.12.4 H24.12.5 H25.6.27 H25.10.30 H26.11.7 H27.11.2 H29.1.26 H29.2.8	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先が折れて落ちている。 ・倒壊の危険は少ない。 H26.11.7 変化なし。玄関が開いていて、仏壇が手入れされているようであった。たまに人が来ていると思われる。 H27.11.2 変化なし H29.1.26 建物1棟屋根崩落。私道側に倒壊のおそれがある。 H29.2.8 変化なし	指導:3回(文書2、電話1)
4	15	H24.11.2	福島新田	H24.12.4 H25.6.27 H26.11.7 H27.2.16 H27.10.26 H29.11.28	栄地区 (福多)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦が落ちている部分がある。 ・外壁も崩れている。 ・窓が割れており、雨が落ちて次第に腐っていく。 ・すぐに倒壊する危険性はない。 H26.11.7 変化なし H27.2.16 強風の影響で更に瓦、外壁、窓ガラスなどが飛散 H27.10.26 変化なし H29.11.28 変化なし	指導:5回(文書1、電話4)
5	21	H24.11.7	曲谷	H24.12.4 H24.12.5 H25.10.30 H26.11.7 H27.10.26 H29.11.28	下田地区 (鹿峠)	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先が折れている(1、2階部分)。 ・雪のため折れたと思われる。 ・すぐに倒壊の危険性はない。 H26.11.7 変化なし H27.10.26 変化なし H29.11.28 変化なし	指導:2回(文書2)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
6	27	H24.12.26	桜木町	H25.1.30 H25.6.25 H25.10.30 H26.11.11 H27.10.28 H29.11.28	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地内に雨どいが落下しそうである。 ・干し柿が干してあったので誰か来ている可能性あり。 ・水害の被害を受け直していないのか。 ・すぐに倒壊するという危険はない。 <p>H26.11.11 雨樋(1箇所)は直ってなかったが、玄関付近に置いてある物から誰かがたまに来ているものと推測される。車が置いてあり、干し柿もあった。北側が若干崩れているが、北側は空き地なので特に問題はなさそうであった。</p> <p>H27.10.28 変化なし H29.11.28 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
7	36	H24.12.7	曲淵1丁目	H25.1.30 H25.6.25 H25.10.30 H26.11.11 H27.10.28 H29.7.31	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁落下のおそれあり。 ・倒壊の危険はない。 <p>H26.11.11 変化なし。玄関前に瓦がかなり落ちていたが、敷地が広く、近隣のお宅に迷惑がかかるような状況ではなかった。</p> <p>H27.10.28 変化なし H29.7.31 変化なし</p>	指導:2回(文書2)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
8	37	H24.12.7	曲淵1丁目	H25.1.30 H25.6.25 H25.10.30 H26.11.11 H27.10.28 H29.7.31	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・雨どい、屋根材の落下の危険あり。 ・ベランダはすぐに落下することはないが危険になるかも。 ・窓が割れて雨水が入っている。腐食している恐れがある。 <p>H26.11.11 変化なし。東側に舗装されていない細い道があり、雨樋、屋根材、ベランダが落下すると危険である。</p> <p>H27.10.28 変化なし</p> <p>H29.7.31 変化なし</p>	指導:2回(文書2)
9	53	H24.12.19	月岡2丁目	H25.1.31 H25.6.27 H25.10.30 H26.11.11 H27.11.2 H29.11.28	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関屋根落下のおそれあり。 ・家屋内は泥が上がったままの状態。 ・倒壊のおそれはない。 <p>H26.11.11 伸びた樹木は9.22伐採済み。隣家の車がこれまで通り車庫に入っていた。腐食している可能性はあるが、すぐに倒壊の恐れはない。</p> <p>H27.11.2 変化なし</p> <p>H29.11.28 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
10	58	H25.4.16	飯田	H25.4.16 H26.11.7 H27.5.11 H27.7.24 H27.10.26 H27.11.27 H29.2.8	下田地区 (鹿峠)	<ul style="list-style-type: none"> ・市道側へ柱・壁が倒れ掛かっており、ロープで引いている。 ・家屋が倒壊し、ガレキが放置された状態。 <p>H26.11.7 前方のみ撤去し、草繁茂。後方は残ったまま。</p> <p>H27.5.11 変化なし</p> <p>H27.7.24 若干、手を加えた様子あり</p> <p>H27.10.26 大部分撤去された</p> <p>H27.11.27 変化なし</p> <p>H29.2.8 変化なし</p>	指導:5回(文書1、電話2、面談2)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
11	60	H25.5.13	西裏館1丁目	H25.5.13 H25.10.17 H26.11.11 H27.3.12 H27.5.11 H27.10.20 H29.1.18 H29.1.19 H29.1.26 H29.3.7 H29.7.28	三条地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・一部外壁が剥がれている。 ・一部瓦が落ちており危険。 ・倒壊の恐れはない。 H26.11.11 変化なし H27.3.12 3/10・11の強風の影響で南側(隣家側)の状況が更に悪化した。 H27.5.11 変化なし H27.10.20 変化なし H29.1.18 降雪の影響により面する市道に外壁等が落下しかけている H29.1.26 変化なし H29.3.3 危険物及びバリケード撤去(業者) H29.3.9 バリケード再設置 H29.7.28 変化なし	指導:9回(電話7、面談2) ※相続放棄 ※民法940条
12	62	H25.6.24	直江町2丁目	H25.6.24 H26.11.11 H27.10.28 H29.7.31	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・2階窓枠が外れ、落下している。 H26.11.11 変化なし。軒先も一部崩れ落ちている。風雨で雨樋や外壁が飛散したり、他の窓ガラスも落下する恐れあり。 H27.10.28 変化なし H29.7.31 変化なし	指導:2回(文書2)
13	66	H25.8.12	安代	H25.8.13 H26.11.7 H27.10.26 H29.11.28	栄地区 (大面)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根のトタン板が剥がれている。 ・周囲に雑草がはもしている。 H26.11.7 変化なし H27.10.26 変化なし H29.11.28 変化なし	指導:4回(文書1、電話3) ※市外で生活保護

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
14	71	H25.10.11	旭町1丁目	H25.10.17 H26.11.11 H27.5.26 H27.10.20 H28.4.18 H29.7.27	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・倒壊の恐れはない ・屋根瓦が一部落ちている ・樹木が敷地外へはみ出している H26.11.11 樹木のみ伐採してあったが、家屋は特に変化なし H27.5.26 変化なし。裏側が崩れかけている。 H27.10.20 変化なし H28.4.18 前日の強風で隣家のエアコン室外機に囲いが倒れ掛かった。 H29.7.27 変化なし	指導:4回(電話2、面談2)
15	77	H26.7.9	西裏館1丁目	H26.7.15 H27.10.20 H29.7.28	三条地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・西側の外壁が一部剥がれている。 ・今すぐ倒壊の恐れはない。 ・草が繁茂し、蚊が発生している。 H27.10.20 屋根のトタンが敷地内に飛散 H29.7.28 変化なし	指導:1回(文書1)
16	78	H26.9.30	渡前	H26.10.1 H27.2.16 H27.2.23 H27.3.2 H29.11.28	栄地区 (大和)	<ul style="list-style-type: none"> ・土蔵と物置の瓦が落下する恐れがある。 H27.2.16 変化なし。瓦の剥がれ、落下がある。住宅も老朽化し、屋根のトタンの大部分が無く、風雨で飛散したと思われる。 H27.2.23 物置のみ修繕(応急措置)してあった。 H27.3.2 土蔵も修繕(応急措置)してあった。 H29.11.28 住宅の損傷が著しい	指導:2回(電話2) H29.6以降解体予定

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
17	79	H26.10.6	一ノ門1丁目	H26.10.14 H26.11.20 H28.5.2 H29.7.28	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・雨漏りにより小屋組が腐る恐れあり。 ・外壁が一部落下している。残りの部分も今後風雨で飛散の恐れあり。 ・雨樋が一部落下しかけている。 ・近々の倒壊の恐れはないが、雨漏りを直さないと倒壊の恐れが出てくる。 <p>H26.12.8 応急処置済み(ブルーシートが掛けられていた)。 H28.5.2 変化なし。腐食が進んでいると想定される。 H29.7.28 変化なし</p>	指導:5回(文書2、面談3)
18	82	H27.2.2	東光寺	H27.2.5 H27.3.20 H27.10.26	栄地区 (福多)	<ul style="list-style-type: none"> ・小屋の上に置いてあるトタン、脚立、タイヤなどが隣家に落下する恐れがある。 ・庭先に置いてある材木や、小屋の外壁・屋根などが今後の風雨により道路や隣地に飛散する恐れがある。 ・住宅は目立った損傷はない。 <p>H27.3.20 変化なし H27.10.26 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
19	83	H27.2.24	柳沢	H27.3.2 H27.11.2	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・下屋の屋根が崩れかけている。雨水の侵入により腐食し、今後、下屋が崩落する危険がある。 ・アンテナが落下する恐れがある。 ・雨樋が一部落下している。 ・玄関脇に落下したトタンなどのゴミが散乱し、衛生的に問題がある。不法投棄を誘発する。 <p>H27.11.2 変化なし</p>	指導:1回(面談1)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
20	84	H27.3.2	南四日町2丁目	H27.3.2 H27.10.28 H29.7.31	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦と外壁が一部落下し、今後も風雨により隣家側に落下する恐れがある。 ・庇、雨樋、アンテナが落下する恐れがある。 ・近々の倒壊の恐れはない。 H27.10.28 変化なし H29.7.31 <ul style="list-style-type: none"> ・雑草が繁茂し、隣地等へ越境している。 ・隣家側の外壁が剥落し、屋根瓦と雨樋が一部落下している。 	指導:3回(文書2、訪問1)
21	86	H27.4.20	月岡2丁目	H27.4.27 H29.2.21 H29.6.19	三条地区 (本成寺)	問題なし H29.2.21 車庫の屋根のトタンが風でめくれ上がり、隣地等へ飛散するおそれがある。 H29.6.19 屋根のトタンは修繕済。樹木や雑草が繁茂している。	指導:2回(訪問1、文書1)
22	90	H27.7.9	鬼木新田	H27.7.24 H27.10.26	栄地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦落下 ・窓ガラス破損により雨水侵入 ・ゴミが敷地内に散乱 ・雑草、樹木繁茂 H27.10.26 変化なし	指導:1回(文書1)
23	91	H27.8.11	柳川新田	H27.8.13 H27.10.26 H29.7.26	三条地区 (井栗)	<ul style="list-style-type: none"> ・一部外壁剥離 ・雨水侵入による腐食の恐れ ・雑草、樹木繁茂 H27.10.26 変化なし H29.7.26 変化なし	指導:1回(文書1)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
24	98	H28.1.29	尾崎	H28.2.2 H29.2.8	栄地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・木の枝が伸びて、国道403号線に繋がる坂道の通行の妨げになっている。また、国道403号線沿いは今後更に伸びると見通しの悪化に繋がる恐れがある。 ・屋根や外壁のトタンが一部剥がれている。 ・電気、ガス、水道の状況は雪により確認できず。 H29.2.8 変化なし	指導：1回(文書1)
25	99	H28.2.8	条南町	H28.3.4 H29.7.31	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・水害の泥が上がったままになっている。 ・外壁が一部剥がれ落下している。 ・1階のサッシが開いていて、容易に人が侵入できる状態となっている。 ・庭の樹木が敷地境界を越えて道路まで伸びている。 H29.7.31 変化なし	指導：1回(文書1)
26	100	H28.4.5	西大崎1丁目	H28.4.6 H29.11.28	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅は目立った損傷なし ・水道は閉栓されている ・夏季に草木が繁茂し、敷地境界を越えて道路まで伸びる。 H29.11.28 変化なし	指導：1回(文書1)
27	101	H28.3.28	西裏館1丁目	H28.3.29 H29.7.28	三条地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラスが数箇所割れている。 ・雨どいが1箇所落下しかけている。 ・樹木が繁茂し、敷地境界を大きく越えて伸びている。 H29.7.28 変化なし	指導：1回(文書1)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
28	104	H28.5.20	北入蔵1丁目	H28.5.23 H28.11.10 H29.4.4	三条地区 (大崎)	・雑草が繁茂している。(自治会より苦情あり) ・建物は目立った損傷なし。 H28.11.10 変化なし H29.4.4 変化なし	指導:2回(文書2)
29	106	H28.6.13	西四日町1丁目	H28.6.13 H29.7.31	三条地区 (西)	・雑草や樹木が繁茂している。害虫の発生や、 ゴミの不法投棄等が懸念される。 ・建物の状況は雑草繁茂により侵入できず未 確認。 H29.7.31 変化なし	指導:1回(文書1)
30	107	H28.1.14	西四日町4丁目	H28.1.15 H28.6.1 H29.5.19 H29.7.31	三条地区 (西)	・樹木の枝が伸びて隣地まで伸びている。 ・建物は目立った損傷なし。 H28.6.1 樹木の枝はさらに伸びていた。住宅に ついて、雨どいや屋根などの一部が落下する 恐れがあることを確認。 H29.5.19 変化なし H29.7.31 変化なし	指導:3回(文書3)
31	108	H28.5.5	西潟	H28.5.6 H28.12.21 H29.4.20 H29.7.26	三条地区 (井栗)	・屋根からアンテナのようなものが落下しかけ ている。 ・物置の屋根が崩れかけている。 ・外壁のトタンが一部剥がれかけている。 H29.4.20 強風の影響により物置の屋根とトタ ンの状況が悪化 H29.7.26 更に悪化	※相続放棄

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
32	112	H28.8.16	南四日町2丁目	H28.8.16 H29.7.31	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦が落ちてきて危険。 ・建物に隙間が多く、春先に鳥が屋内へ侵入し、鳴き声の騒音が発生。 ※調査時点では鳥は巣立っていて鳴き声なし ・屋根に雪止めが無く積雪が落下して危険。 ・管理が不十分のため、不法投棄を誘発し易くなっている。 <p>H29.7.31 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
33	115	H28.7.19	鬼木新田	H28.7.22 H29.7.31	栄地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラスの割れやヒビが多数あり。 ・雨どいが破損している。 ・車庫に傾きが見られる。 ・雑草や樹木が繁茂している。 <p>H29.7.31 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
34	117	H28.12.5	島田1丁目	H28.12.21 H29.7.31 H29.10.31	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関脇が一部崩れている。 ・雨水の浸入により腐食が進み、今後、倒壊の危険度が高くなるおそれがある ・外壁が一部剥がれ、隣家に接触している。 <p>H29.7.31 変化なし H29.10.31 変化なし</p>	指導:2回(文書2) 文書送付 先:相続放棄者4名 ※相続放棄 ※民法940条
35	118	H29.1.31	大沢	H29.1.31 H29.2.8 H29.4.20 H29.11.28	下田地区 (長沢)	<ul style="list-style-type: none"> 一部崩れている。 <p>H29.2.8 変化なし H29.4.20 変化なし H29.11.28 変化なし</p>	指導:1回(文書1)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
36	119	H28.11.14	栗林	H28.11.15 H29.3.22 H29.7.28 H29.9.8	三条地区 (北)	空家の周りに雑草が生い茂り、空家がほぼ見えない。(近隣情報ではタヌキの住処となっているとのことだが確認できない。) H29.7.28 変化なし H29.9.8 変化なし(さらに繁茂)	指導:4回(電話1、訪問1、文書2)
37	120	H29.2.6	荻堀	H29.2.6 H29.2.8	下田地区 (長沢)	大雪になると隣家の屋根上に屋根の雪が落下するおそれがある。 H29.2.8 隣家の屋根に落雪が見られるほか、南側1階部分の庇が崩落するおそれがある。水道閉栓中。	指導:1回(文書1)
38	121	H29.2.8	荒沢	H29.2.8 H29.3.22	下田地区 (森町)	屋根の軒先が崩落するおそれがある。 H29.3.22 変化なし	※相続放棄
39	123	H29.2.16	今井	H29.2.16	栄地区 (北)	フェンスが県道沿いの歩道に倒れかかっている。 建物に目立った損傷なし。	指導:1回(文書1)
40	127	H29.1.23	上谷地	H29.1.23 H29.3.22	下田地区 (鹿峠)	・今冬の積雪により倒壊。	指導:1回(文書1)
41	129	H29.4.19	田島1丁目	H29.4.19 H29.7.28	三条地区 (東)	・入口の引戸が変形してガラスが割れ、建物内側からベニヤ板を打ち付けて穴を塞いでいたところ、老朽化や強風によりベニヤ板が外れたものと思われる。 H29.7.28 入口引戸のベニヤ板は直してあったが、依然として管理不全な状態である。	指導:1回(文書1) ※生活保護(H29.5.9成年後見人補助人より、本件対応不可との回答)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
42	131	H29.4.24	上須頃	H29.4.24 H29.7.28	三条地区 (大島)	夏季になると雑草が繁茂し、蚊が発生する。裏のクズの木が隣家に絡まってくる。 H29.7.28 更に雑草繁茂	指導: 2回(電話2)
43	133	H29.5.9	上保内	H29.5.9 H29.7.26 H29.8.24	三条地区 (保内)	・タヌキ2匹が棲み付き、通気口から出入りしている。大量の糞があり、異臭を放っている。 ・夏季になると背丈を超えるほど雑草が繁茂し、虫が発生する。 ・建物は大きな損傷なし。 H29.7.26 変化なし(雑草繁茂) H29.8.24 変化なし(さらに雑草繁茂)	指導: 2回(文書2)
44	135	H29.5.9	西四日町3丁目	H29.5.9 H29.7.31	三条地区 (西)	・樹木が面する市道に越境している。 ・住宅は目立った損傷なし。 ※近隣より泥上げ要望あり H29.7.31 変化なし	指導: 1回(文書1)
45	138	H29.5.23	新保	H29.5.23	三条地区 (本成寺)	・建物全体的に老朽化が見られ、特に屋根のトタンや軒裏などが著しく損傷している。雨樋などの落下物も見受けられる。 ・樹木が繁茂し、枝が隣地に越境している。	指導: 1回(文書1) ※土地所有者、家屋所有者それぞれ別文書送付
46	140	H29.5.31	檜山	H29.6.5	下田地区 (長沢)	・キツネの子供2匹が縁の下から当該空家内へ出入りしている。 ・建物は外壁や窓の損傷度が高い。 ・玄関の鍵が開いていて、防犯上の問題がある。	指導: 1回(文書1)

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
47	145	H29.6.28	三竹1丁目	H29.6.28 H29.8.28 H29.11.30	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根の一部が破損している。 ・冬季は屋根から雪が隣地へ落下する。(近隣情報) <p>H29.8.28</p> <ul style="list-style-type: none"> ・裏の柿の木からアメシロが大量発生している。枝が隣の空地まで大きく越境して伸びている。 ・雨樋が1か所破損している。落下するおそれもある。 ・下屋のセメント瓦が隣家との敷地境界付近に多数落下している。 ・7月6日付け指導文書に記載した内容(物置の雪止め施工)は不履行 ・電気、ガス、水道は開栓中 <p>H29.11.30 変化なし</p>	指導:3回(文書3)
48	146	H29.6.20	西中	H29.6.26	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木が繁茂し、枝が面する市道や隣家へ越境している。 ・建物は目立った損傷なし。 	指導:1回(文書1)
49	147	H29.7.13	三竹1丁目	H29.7.14	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地内の樹木が繁茂し、鬱蒼としている。枝が隣家の屋根にかかり、裏側は排水路を越えて田んぼまで伸びている。 ・下屋のトタンが剥がれている。今後、強風等により隣地へ飛散するおそれがある。 ・窓ガラスが多数割れている。雨水の浸入により腐食が進み、今後、倒壊の危険性が生じるおそれがある。 	指導:1回(文書1) ※所有者3名へ同一文書送付 ※H29.9.27所有者2名へ手紙送付

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
50	148	H29.7.26	北新保2丁目	H29.7.26	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物は目立った損傷なし。 ・建物裏側(南側)の雑草が繁茂し、隣地へ越境している。草丈2m以上。 	指導:1回(文書1)
51	154	H29.8.29	下坂井	H29.8.29	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・入口引戸のガラスが割れ、敷地内に飛散している。 ・1階のサッシが外れていて、第三者が容易に出入りできる。 ・雑草が繁茂している。草丈1m以上。 	指導:1回(文書1)
52	158	H29.9.21	直江町3丁目	H29.9.22	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・雑草や樹木が繁茂し、面する市道や隣家等へ越境している箇所が散見される。 ・工場の外壁が1か所剥がれ落ちている。その他、建物全体的に老朽化が見られる。 	指導:2回(電話1、文書1)
53	159	H29.9.19	西大崎1丁目	H29.9.19	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナが落下するおそれがある。 ・物置の戸が施錠されておらず、外れかけている。 ・雨樋、外壁、軒の裏板の損傷度が高い。 ・屋根が内側に歪んでいる。 ・電気、ガス、水道閉栓中。 	指導:1回(文書1)
54	160	H29.9.14	東光寺	H29.9.19	栄地区 (福多)	<ul style="list-style-type: none"> ・西側屋根の軒先が歪んでいる。 ・瓦が1枚落下するおそれがある。 ・雑草が繁茂し、市道へ越境している箇所がある。 ・柿の木があるが、アメシロの発生は確認できない。 	指導:1回(文書1)
55	162	H29.9.19	田島1丁目	H29.10.10	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根、軒先、雨樋、外壁の損傷が著しい。 ・入口引戸のガラスが割れている。 ・北側隣家車庫に剥がれ落ちた屋根材が接触している。 ・電気、水道閉栓中。 	相続人不明

管理不全空家一覧表

※No.34以降は前回報告以降把握したもの

[H29.12.15現在]

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
56	163	H29.10.18	曲淵3丁目	H29.10.20	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物は目立った損傷なし。 ・雑草が繁茂している。面する歩道(通学路)へ越境し、通行の妨げになっている。 ・南側の樹木が繁茂し、隣地へ越境している。 	指導:1回(文書1)
57	164	H29.10.24	上保内	H29.10.25	三条地区 (保内)	<ul style="list-style-type: none"> ・雪囲いが剥がれかけていて、雪が降ると重みで西側隣家側へ倒れるおそれがある。その他、目立った損傷なし。 ・ガス、水道閉栓中。 	助言:1回(電話1)