

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
1	9	H24.11.6	北四日町	H24.12.3 H25.6.25 H25.10.30 H26.10.14 H27.10.28 H29.2.8 H29.7.31 H29.11.28 H31.1.9 R2.8.4	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・すぐに倒壊の危険はない。 ・窓が外れ雨水が入って腐ってくる。 ・缶などのゴミが散乱していて衛生的に悪い。 ・工場の跡と思われる。 H26.10.14 変化なし H27.10.28 変化なし H29.2.8 変化なし H29.7.31 変化なし H29.11.28 変化なし H31.1.9 変化なし R2.8.4 変化なし	指導:5回(文書4、電話1)
2	13	H24.11.9	元町	H24.12.3 H25.6.25 H25.10.30 H26.10.14 H30.9.6 H30.10.2 H31.1.8 R2.8.19 R2.9.15	三条地区 (中)	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁が崩れている。 ・屋根が破損し瓦が落下している。 ・すぐに倒壊の危険はない。 H26.10.14 問題なし(雑草が若干伸びているのみ)。 H30.9.6 敷地内の雑草が繁茂している。草丈2m以上あり。建物は以前と状況変わらず。 H30.10.2 変化なし R2.8.19 敷地内の雑草が繁茂している。草丈2m以上あり。建物は変化なし。近隣の方よりネコが繁殖しているとの話あり R2.9.15 雑草処分済み	指導:3回(文書3)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
3	14	H24.12.3	籠場	H24.12.4 H24.12.5 H25.6.27 H25.10.30 H26.11.7 H27.11.2 H29.1.26 H29.2.8 H31.1.10 R2.1.27 R2.7.16	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先が折れて落ちている。 ・倒壊の危険は少ない。 <p>H26.11.7 変化なし。玄関が開いていて、仏壇が手入れされているようであった。たまに人が来ていると思われる。</p> <p>H27.11.2 変化なし</p> <p>H29.1.26 建物1棟屋根崩落。私道側に倒壊のおそれがある。</p> <p>H29.2.8 変化なし</p> <p>H31.1.10 変化なし</p> <p>R2.7.16 変化なし</p>	指導:3回(文書2、電話1)
4	15	H24.11.2	福島新田	H24.12.4 H25.6.27 H26.11.7 H27.2.16 H27.10.26 H29.11.28 H30.3.26 H31.1.8 R2.8.4	栄地区 (福多)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦が落ちている部分がある。 ・外壁も崩れている。 ・窓が割れており、雨が入って次第に腐っていく。 ・すぐに倒壊する危険性はない。 <p>H26.11.7 変化なし</p> <p>H27.2.16 強風の影響で更に瓦、外壁、窓ガラスなどが飛散</p> <p>H27.10.26 変化なし</p> <p>H29.11.28 変化なし</p> <p>H30.3.26 雨水の侵入により腐食が進んでいる</p> <p>H31.1.8 変化なし</p> <p>R2.8.4 変化なし</p>	指導:6回(文書2、電話4)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
5	21	H24.11.7	曲谷	H24.12.4 H24.12.5 H25.10.30 H26.11.7 H27.10.26 H29.11.28 H31.1.8 R2.7.20	下田地区 (鹿峠)	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先が折れている(1、2階部分)。 ・雪のため折れたと思われる。 ・一部倒壊しており、歩道側に倒壊の恐れあり H26.11.7 変化なし H27.10.26 変化なし H29.11.28 変化なし H31.1.8 変化なし R2.7.20 変化なし	指導:4回(文書4)
6	27	H24.12.26	桜木町	H25.1.30 H25.6.25 H25.10.30 H26.11.11 H27.10.28 H29.11.28 H31.1.8 R2.9.9	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地内に雨どいが落下しそうである。 ・干し柿が干してあったので誰か来ている可能性あり。 ・樹木が道路に越境している。 ・すぐに倒壊するという危険はない。 H26.11.11 雨樋(1箇所)は直ってなかったが、玄関付近に置いてある物から誰かがたまに来ているものと推測される。車が置いてあり、干し柿もあった。北側が若干崩れているが、北側は空き地なので特に問題はなさそうであった。 H27.10.28 変化なし H29.11.28 変化なし H31.1.8 変化なし R2.9.9 変化なし	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
7	36	H24.12.7	曲淵1丁目	H25.1.30 H25.6.25 H25.10.30 H26.11.11 H27.10.28 H29.7.31 H31.1.8 R2.8.11	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁落下のおそれあり。 ・倒壊の危険はない。 <p>H26.11.11 変化なし。玄関前に瓦がかなり落ちていたが、敷地が広く、近隣のお宅に迷惑がかかるような状況ではなかった。</p> <p>H27.10.28 変化なし H29.7.31 変化なし H31.1.8 変化なし R2.8.11 変化なし</p>	指導:2回(文書2)
8	37	H24.12.7	曲淵1丁目	H25.1.30 H25.6.25 H25.10.30 H26.11.11 H27.10.28 H29.7.31 H31.1.8 R2.8.11	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・雨どい、屋根材の落下の危険あり。 ・ベランダはすぐに落下することはないが落下の危険あり ・窓が割れて雨水が入っている。腐食している恐れがある。 <p>H26.11.11 変化なし。東側に舗装されていない細い道があり、雨樋、屋根材、ベランダが落下すると危険である。</p> <p>H27.10.28 変化なし H29.7.31 変化なし H31.1.8 変化なし R2.8.11 変化なし</p>	指導:2回(文書2)
9	47	H24.12.7	曲淵1丁目	H25.1.30 H30.10.2 H30.10.29 H30.11.29 R2.8.11	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関前の草木が繁茂し、面する道路まで越境して伸びている。 ・建物北側の下屋、外壁、雨樋などに著しい損傷が見られる。南側では隣家へ網戸とトタンが倒れ掛かっている。 <p>H30.10.29 変化なし H30.11.29 変化なし R2.8.11 変化なし</p>	指導:3回(文書3)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
10	60	H25.5.13	西裏館1丁目	H25.5.13 H25.10.17 H26.11.11 H27.3.12 H27.5.11 H27.10.20 H29.1.18 H29.1.19 H29.1.26 H29.3.7 H29.7.28 H30.10.23 H31.2.12 R2.8.11	三条地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・一部外壁が剥がれている。 ・一部瓦が落ちており危険。 ・倒壊の恐れはない。 <p>H26.11.11 変化なし H27.3.12 3/10・11の強風の影響で南側(隣家側)の状況が更に悪化した。 H27.5.11 変化なし H27.10.20 変化なし H29.1.18 降雪の影響により面する市道に外壁等が落下しかけている H29.1.26 変化なし H29.3.3 危険物及びバリケード撤去(業者) H29.3.9 バリケード再設置 H29.7.28 変化なし H30.10.23 変化なし H31.2.12 変化なし R2.8.11 変化なし</p>	<p>指導:11回(文書2、電話7、面談2)</p> <p>※相続放棄 ※民法940条</p>
11	62	H25.6.24	直江町2丁目	H25.6.24 H26.11.11 H27.10.28 H29.7.31 H31.1.8 R2.8.4	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・2階窓枠が外れ、落下している。 <p>H26.11.11 変化なし。軒先も一部崩れ落ちている。風雨で雨樋や外壁が飛散したり、他の窓ガラスも落下する恐れあり。 H27.10.28 変化なし H29.7.31 変化なし H31.1.8 1階の窓は塞いであった。その他は改善が見られない。 R2.8.4 変化なし</p>	<p>指導:2回(文書2)</p>

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
12	63	H25.7.19	東三条1丁目	H25.7.25 H26.9.16 H27.7.24 H30.12.3 R2.6.23	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・ひさしのモルタル落下の恐れあり。 ・壁の塗り材と下地の板が腐って落下する恐れあり。 ・養生シートが張られていた。 ・外壁等の落下により通行者に危険が及ぶ恐れあり。 ・屋根のアタンも剥がれている。 ・ひさしの上のアタンが風で暴れる。 <p>H26.9.16 特に変わりはない。 H27.7.24 <u>修繕済み</u> H30.12.3 <u>裏側一部崩落</u> R2.6.23 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
13	66	H25.8.12	安代	H25.8.13 H26.11.7 H27.10.26 H29.11.28 H31.1.8 R2.7.29	栄地区 (大面)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根のトタン板が剥がれている。 ・周囲に雑草が繁茂している。 <p>H26.11.7 変化なし H27.10.26 変化なし H29.11.28 変化なし H31.1.8 変化なし R2.7.29 変化なし、小屋の中の槽に雨水がたまり蚊が大量発生している。</p>	指導:5回(文書2、電話3)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
14	71	H25.10.11	旭町1丁目	H25.10.17 H26.11.11 H27.5.26 H27.10.20 H28.4.18 H29.7.27 H30.9.6 H30.12.6 R2.6.23	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・倒壊の恐れはない ・屋根瓦が一部落ちている ・樹木が敷地外へはみ出している <p>H26.11.11 樹木のみ伐採してあったが、家屋は特に変化なし</p> <p>H27.5.26 変化なし。裏側が崩れかけている。</p> <p>H27.10.20 変化なし</p> <p>H28.4.18 前日の強風で隣家のエアコン室外機に囲いが倒れ掛かった。</p> <p>H29.7.27 変化なし</p> <p>H30.9.6 変化なし</p> <p>H30.12.6 変化なし</p> <p>R2.6.23 変化なし</p>	指導:5回(電話3、面談2)
15	77	H26.7.9	西裏館1丁目	H26.7.15 H27.10.20 H29.7.28 H30.2.19 H30.4.9 H30.10.23 R2.8.11	三条地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・西側の外壁が一部剥がれている。 ・今すぐ倒壊の恐れはない。 ・草が繁茂し、蚊が発生している。 <p>H27.10.20 屋根のトタンが敷地内に飛散</p> <p>H29.7.28 変化なし</p> <p>H30.2.19 裏側の下屋が積雪により一部空地側へ崩落</p> <p>H30.4.9 裏側の下屋崩落</p> <p>H30.10.23 変化なし</p> <p>R2.8.11 変化なし</p>	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
16	78	H26.9.30	渡前	H26.10.1 H27.2.16 H27.2.23 H27.3.2 H29.11.28 H31.1.8 R2.8.4	栄地区 (大和)	<ul style="list-style-type: none"> ・土蔵と物置の瓦が落下する恐れがある。 H27.2.16 変化なし。瓦の剥がれ、落下がある。住宅も老朽化し、屋根のトタンの大部分が無く、風雨で飛散したと思われる。 H27.2.23 物置のみ修繕(応急措置)してあった。 H27.3.2 土蔵も修繕(応急措置)してあった。 H29.11.28 住宅の損傷が著しい H31.1.8 変化なし R2.8.4 変化なし 	指導:2回(電話2)
17	82	H27.2.2	東光寺	H27.2.5 H27.3.20 H27.10.26 H29.11.28 H31.1.8 R2.7.10	栄地区 (福多)	<ul style="list-style-type: none"> ・小屋の上に置いてあるトタン、脚立、タイヤなどが隣家に落下する恐れがある。 ・庭先に置いてある材木や、小屋の外壁・屋根などが今後の風雨により道路や隣地に飛散する恐れがある。 ・住宅は目立った損傷はない。 H27.3.20 変化なし H27.10.26 変化なし H31.1.8 変化なし R2.7.10 変化なし。敷地内の樹木、雑草が繁茂 	指導:2回(文書2)
18	83	H27.2.24	柳沢	H27.3.2 H27.11.2 H31.1.10 R2.8.5	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・下屋の屋根が崩れかけている。雨水の侵入により腐食し、今後、下屋が崩落する危険がある。 ・アンテナが落下する恐れがある。 ・雨樋が一部落下している。 ・玄関脇に落下したトタンなどのゴミが散乱し、衛生的に問題がある。不法投棄を誘発する。 H27.11.2 変化なし H31.1.10 変化なし R2.8.5 変化なし 	指導:1回(面談1) ※相続放棄

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
19	84	H27.3.2	南四日町2丁目	H27.3.2 H27.10.28 H29.7.31 H31.1.9 R2.8.11	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦と外壁が一部落下し、今後も風雨により隣家側に落下する恐れがある。 ・庇、雨樋、アンテナが落下する恐れがある。 ・すぐに倒壊の危険はない。 <p>H27.10.28 変化なし H29.7.31 ・雑草が繁茂し、隣地等へ越境している。 ・隣家側の外壁が剥落し、屋根瓦と雨樋が一部落下している。 H31.1.9 一部、外壁に補修が見られるが、その他は改善が見られない。 R2.8.4 変化なし</p>	指導:3回(文書2、訪問1)
20	90	H27.7.9	鬼木新田	H27.7.24 H27.10.26 H28.7.22 H29.11.28 H31.1.8 R2.8.4	栄地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦落下 ・窓ガラス破損により雨水侵入 <p>H27.10.26 変化なし H28.7.22 変化なし H29.11.28 変化なし H31.1.8 変化なし R2.8.4 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
21	91	H27.8.11	柳川新田	H27.8.13 H27.10.26 H29.7.26 H30.10.23 R2.6.30	三条地区 (井栗)	<ul style="list-style-type: none"> ・一部外壁剥離 ・雨水侵入による腐食の恐れ ・雑草、樹木繁茂 <p>H27.10.26 変化なし H29.7.26 変化なし H30.10.23 変化なし R2.6.30 変化なし</p>	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
22	92	H27.8.26 R1.6.15	南四日町3丁目	H27.8.26 H27.10.28 R1.6.17 R2.8.27	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・バルコニーの屋根(強化プラスチック)が強風に煽られて、一部剥がれかけている。 H27.10.28 修繕(撤去)済み R1.6.15 バルコニーの屋根(強化プラスチック)が強風に煽られて、一部剥がれた。消防が応急措置を実施。 R2.8.27 臭突が隣宅に倒れかかっている。 	指導:4回(文書3、電話1)
23	98	H28.1.29	尾崎	H28.2.2 H29.2.8 H31.1.8 R2.8.4	栄地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・木の枝が伸びて、国道403号線に繋がる坂道の通行の妨げになっている。また、国道403号線沿いは今後更に伸びると見通しの悪化に繋がる恐れがある。 ・屋根や外壁のトタンが一部剥がれている。 H29.2.8 変化なし H31.1.8 変化なし R2.8.4 変化なし 	指導:1回(文書1)
24	99	H28.2.8	条南町	H28.3.4 H29.7.31 H31.1.8 R2.8.11	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・水害の泥が上がったままになっている。 ・外壁が一部剥がれ落下している。 ・1階のサッシが開いていて、容易に人が侵入できる状態となっている。 ・庭の樹木が敷地境界を越えて道路まで伸びている。 H29.7.31 変化なし H31.1.8 変化なし R2.8.11 変化なし 	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
25	101	H28.3.28	西裏館1丁目	H28.3.29 H29.7.28 H30.5.8 H30.10.23 R2.8.11	三条地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラスが数箇所割れている。 ・雨どいが1箇所落下しかけている。 ・樹木が繁茂し、敷地境界を大きく越えて伸びている。 <p>H29.7.28 変化なし H30.5.8 1階の建具が外れ容易に人が侵入できる状態 H30.10.23 変化なし R2.8.11 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
26	107	H28.1.14	西四日町4丁目	H28.1.15 H28.6.1 H29.5.19 H29.7.31 H31.1.8 R2.8.11	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木の枝が伸びて隣地まで伸びている。 ・建物は目立った損傷なし。 <p>H28.6.1 樹木の枝はさらに伸びていた。住宅について、雨どいや屋根などの一部が落下する恐れがあることを確認。 H29.5.19 変化なし H29.7.31 変化なし H31.1.8 変化なし R2.8.11 変化なし</p>	指導:3回(文書3)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
27	108	H28.5.5	西潟	H28.5.6 H28.12.21 H29.4.20 H29.7.26 H30.1.5 H30.1.10 H30.1.12 H30.10.23 R2.8.11	三条地区 (井栗)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根からアンテナのようなものが落下しかけている。 ・物置の屋根が崩れかけている。 ・外壁のトタンが一部剥がれかけている。 <p>H29.4.20 強風の影響により物置の屋根とトタンの状況が悪化 H29.7.26 更に悪化 H30.1.5 更に悪化 H30.1.10 水路への飛散物撤去及び立入禁止テープ処置(建設課) H30.1.12 大雪により屋根崩落のおそれあり H30.10.23 変化なし R2.8.11 変化なし</p>	※相続放棄
28	112	H28.8.16	南四日町2丁目	H28.8.16 H29.7.31 H31.1.9 R2.8.11	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦が落ちてきて危険。 ・建物に隙間が多く、春先に鳥が屋内へ侵入し、鳴き声の騒音が発生。 ※調査時点では鳥は巣立っていて鳴き声なし ・屋根に雪止めが無く積雪が落下して危険。 ・管理が不十分のため、不法投棄を誘発しやすくなっている。 <p>H29.7.31 変化なし H31.1.9 変化なし R2.8.11 変化なし</p>	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
29	115	H28.7.19	鬼木新田	H28.7.22 H29.7.31 H31.1.8 R2.8.4	栄地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラスの割れやヒビが多数あり。 ・雨どいが破損している。 ・車庫に傾きが見られる。 ・雑草や樹木が繁茂している。 H29.7.31 変化なし H31.1.8 変化なし R2.8.4 変化なし	指導:1回(文書1)
30	117	H28.12.5	島田1丁目	H28.12.21 H29.7.31 H29.10.31 H30.2.7 H30.4.25 H30.5.1 H30.6.13 H31.1.8 R2.8.4	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関脇が一部崩れている。 ・雨水の浸入により腐食が進み、今後、倒壊の危険度が高くなるおそれがある ・外壁が一部剥がれ、隣家に接触している。 H29.7.31 変化なし H29.10.31 変化なし H30.2.7 積雪により倒壊のおそれあり H30.4.25 更に状況悪化(ガレキが民地と民地の間にある側溝に落ちて塞いでいる) H30.5.1 変化なし H31.1.8 変化なし R2.8.4 変化なし	指導:6回(文書3、電話3 ※相続放棄 ※民法940条

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
31	118	H29.1.31	大沢	H29.1.31 H29.2.8 H29.4.20 H29.11.28 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (長沢)	一部崩れている。 H29.2.8 変化なし H29.4.20 変化なし H29.11.28 変化なし H31.1.8 変化なし R1.10.18 空家の一部解体済 R2.7.16 残存している空家の空地側の屋根が破損し瓦が落下している	指導:2回(文書2)
32	119	H28.11.14	栗林	H28.11.15 H29.3.22 H29.7.28 H29.9.8 H30.5.23 H30.10.23 R2.7.1	三条地区 (北)	空家の周りに雑草が生い茂り、空家がほぼ見えない。(近隣情報ではタヌキの住処となっているとのことだが確認できない。) H29.7.28 変化なし H29.9.8 変化なし(さらに繁茂) H30.5.23 変化なし(さらに繁茂) H30.10.23 枝伐採済み R2.7.1 樹木が道路へ越境している(空家周りの雑草繁茂、空き家はほぼ見えない)	指導:6回(電話2、訪問2、文書2)
33	121	H29.2.8	荒沢	H29.2.8 H29.3.22 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (森町)	屋根の軒先が崩落するおそれがある。敷地広い。 H29.3.22 変化なし H31.1.8 変化なし R2.7.16 変化なし	※相続放棄

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
34	129	H29.4.19	田島1丁目	H29.4.19 H29.7.28 H30.12.6 R2.3.27 R2.8.4	三条地区 (東)	<p>・入口の引戸が変形してガラスが割れ、建物内側からベニヤ板を打ち付けて穴を塞いでいたところ、老朽化や強風によりベニヤ板が外れたものと思われる。</p> <p>H29.7.28 入口引戸のベニヤ板は直してあったが、依然として管理不全な状態である。 H30.12.6 正面入口は修繕済み R2.3.27 老朽化が進み家屋奥側の損傷が著しい。 R2.8.4 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
35	131	H29.4.24	上須頃	H29.4.24 H29.7.28 H31.1.10 R2.9.17	三条地区 (大島)	<p>夏季になると雑草が繁茂し、蚊が発生する。裏のクズの木が隣家に絡まってくる。</p> <p>H29.7.28 更に雑草繁茂 H31.1.10 変化なし R2.9.17 変化なし</p>	指導:2回(電話2)
36	138	H29.5.23	新保	H29.5.23 H31.1.9 R2.7.17	三条地区 (本成寺)	<p>・建物全体的に老朽化が見られ、特に屋根のトタンや軒裏などが著しく損傷している。雨樋などの落下物も見受けられる。 ・樹木が繁茂し、枝が隣地に越境している。</p> <p>H31.1.9 草木は処分済み。建物は変化なし。 R2.7.17 変化なし</p>	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
37	150	H29.8.2	上保内	H29.8.2 H29.10.25 R1.9.3 R2.8.5	三条地区 (保内)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物は目立った損傷なし。 ・雑草が繁茂し、家屋の大部分に絡み付いている。 H29.10.25 雑草処分済み R1.9.3 植物のツルが隣家へ侵入 <ul style="list-style-type: none"> ・雨どいが外れて接地している。 ・屋根軒下一部が破損 R2.8.5 変化なし	指導:2回(文書2)
38	158	H29.9.21	直江町3丁目	H29.9.22 H31.1.8 R2.8.4	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・雑草や樹木が繁茂し、面する市道や隣家等へ越境している箇所が散見される。 ・工場の外壁が1か所剥がれ落ちている。 ・建物全体的に老朽化が見られる。 H31.1.8 草刈り済みだが建物は変化なし R2.8.4 変化なし	指導:2回(電話1、文書1)
39	159	H29.9.19	西大崎1丁目	H29.9.19 H30.2.11 H31.1.10 R2.7.16	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナが落下するおそれがある。 ・物置の戸が施錠されておらず、外れかけている。 ・雨樋、外壁、軒の裏板の損傷度が高い。 ・屋根が内側に歪んでいる。 ・電気、ガス、水道閉栓中。 H30.2.11 隣家側への傾きが見られる。 H31.1.10 一部解体もしくは崩落 R2.7.16 変化なし	指導:4回(文書1、電話3)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
40	167	H29.12.7	帯織	H29.12.11 H30.7.3 H30.10.1 H31.1.8 R2.7.17	栄地区 (大面)	南側で瓦の落下や外壁の剥落が見られる。 H30.7.3 変化なし H30.10.1 変化なし H31.1.8 変化なし R2.7.17 変化なし	指導:3回(文書3)
41	172	H28 (実態調査)	林町1丁目	H29.11.21 H30.12.6 R2.6.23	三条地区 (東)	屋根、窓ガラスなどに損傷あり H30.12.6 変化なし R2.6.23 窓ガラス修復済み、屋根は変化なし ベランダ落下の恐れあり	指導:1回(文書1)
42	177	H28 (実態調査)	東裏館1丁目	H29.11.21 H30.12.6 R2.6.23	三条地区 (北)	屋根の損傷が大きい(瓦の落下あり) H30.12.6 変化なし R2.6.23 変化なし	指導:1回(文書1)
43	179	H28 (実態調査)	西裏館1丁目	H29.11.21 H30.4.9 H30.10.23 R2.8.11	三条地区 (北)	雨樋や下屋の損傷が大きい H30.4.9 建物全体的に老朽化が進行している。特に屋根、外壁、雨樋の損傷が著しく、外壁等の一部が隣家側へ落下している。このまま放置しておくとも雨水の浸入により腐食が進み、今後の倒壊が懸念される。 H30.10.23 変化なし R2.8.11 変化なし	指導:3回(文書1、電話2)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
44	190	H28 (実態調査)	北新保2丁目	H29.11.24 H31.1.9 R2.6.23	三条地区 (南)	屋根に損傷あり H31.1.9 変化なし R2.6.23 変化なし	指導:1回(文書1)
45	202	H28 (実態調査)	安代	H29.11.28 H31.1.8 R2.7.29	栄地区 (大面)	雑草、樹木が敷地全体的に繁茂 H31.1.8 変化なし R2.7.29 変化なし(ハクビシンの目撃情報あり)	指導:1回(文書1)
46	206	H28 (実態調査)	大沢	H29.11.30 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (長沢)	・建物全体的に著しい損傷あり、敷地は広い ・目視で傾斜あり ・屋根一部崩落 H31.1.8 変化なし R2.7.16 変化なし	指導:1回(文書1)
47	208	H28 (実態調査)	北五百川	H29.11.30 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (森町)	・建物全体的に著しい損傷あり、敷地広い ・建物一部崩落 H31.1.8 変化なし R2.7.16 変化なし	指導:1回(文書1)
48	209	H28 (実態調査)	森町	H29.11.30 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (森町)	屋根、外壁の損傷が大きい。 H31.1.8 変化なし R2.7.16 変化なし	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
49	211	H28 (実態調査)	小長沢	H29.11.30 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (森町)	屋根、外壁の損傷が大きい。敷地広い。 H31.1.8 変化なし R2.7.16 変化なし	指導:1回(文書1)
50	213	H28 (実態調査)	上谷地	H29.11.30 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (鹿峠)	屋根の大部分が崩れている。 H31.1.8 変化なし R2.7.16 変化なし	指導:1回(文書1)
51	218	H30.2.14	本町1丁目	H30.2.14 H31.1.8 R2.6.23	三条地区 (中)	アンテナが傾き、歩道へ落下するおそれあり H31.1.8 変化なし R2.6.23 変化なし	指導:1回(文書1)
52	223	H30.2.13	飯田	H30.2.10 H30.11.28 H31.1.8 R2.4.9	下田地区 (鹿峠)	積雪により車庫倒壊。住宅は下屋が折れている。 H30.11.28 車庫倒壊 H31.1.8 変化なし R2.4.9 変化なし	指導:1回(文書1)
53	225	H30.2.8	本町1丁目	H30.2.8 H30.2.26 H31.1.8 R2.8.4	三条地区 (中)	降雪の影響により一部崩落 H30.2.26 一部崩落(隣地への影響小さい) H31.1.8 変化なし R2.8.4 変化なし	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
54	233	H30.3.8	東新保	H30.3.8 H30.9.11 H31.1.9 R2.8.11	三条地区 (南)	建物全体的に老朽化が進んでいる。 H30.9.11 ブロック塀が市道側へ倒れてきている ⇒H30.9.21バリケード設置 H31.1.9 変化なし R2.8.11 変化なし	指導:2回(電話2) ※相続放棄
55	242	H30.3.26	神明町	H30.3.26 H30.7.3 H30.12.6 R2.6.23	三条地区 (東)	・南側の屋根及び外壁の損傷が著しく、屋根が一部崩れて面する市道へ落下している。 ・東側の下屋のトタンが剥がれている。 ・北側の窓枠が外れている。過去に市道へ飛散したと思われるトタン等が隣家との境界に多数置いてある。 ⇒バリケード設置(地域包括) H30.7.3 足場を組み、ブルーシートで応急措置済み(バリケード撤去) H30.12.6 変化なし R2.6.23 屋根瓦全面撤去済み 樹木が道路へ越境	指導:2回(文書1、電話1)
56	244	H30.4.12	中新	H30.4.12 H31.1.10 R2.7.16	三条地区 (大崎)	・南側にある樹木が伸び、隣接する田んぼへ大きく越境している。 ・建物の老朽化が進行し、特に雨樋、外壁、下屋に著しい損傷が見られる。 ・東側の下屋が一部崩れ、玄関上の下屋のトタンは大部分が飛散している。 ・アンテナが落下するおそれがある。 H31.1.10 樹木伐採済み。建物は変化なし。 R2.7.16 変化なし	指導:2回(文書1、電話1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
57	247	H30.4.20	元町	H30.4.20 H30.5.1 H31.1.8 R2.9.15	三条地区 (中)	<ul style="list-style-type: none"> ・北側2階の庇が落下するおそれがある。1階の窓枠が歪み、落下するおそれがある。 ・南側の外壁や雨樋の損傷が著しい。 H31.1.8 変化なし R2.9.15 変化なし	指導:3回(文書1、電話2)
58	249	H30.5.10	笹岡	H30.5.11 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (長沢)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物南側で看板、雨樋、下屋などの破損や落下が見られる。 ・建物東側で雨樋が落下している。 ・建物北側で勝手口のドアが開放状態になっていて、窓ガラスが割れている。 ※全体的に老朽化が進行している。 H31.1.8 変化なし R2.7.16 建物は変化なし、県道側の樹木が繁茂	指導:1回(文書1)
59	251	H30.6.12	旭町1丁目	H30.6.12 H30.12.6 R2.6.23	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木が伸びて歩道の通行に支障を来している。 ・建物に目立った損傷なし。 H30.12.6 変化なし R2.6.23 変化なし	指導:1回(電話1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
60	254	H30.6.22	牛野尾	H30.6.26 H30.8.2 R2.8.11	下田地区 (森町)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物全体的に老朽化が進行している。特に屋根と外壁の損傷が著しく、一部崩落している。 ・敷地全体的に草木が繁茂し、面する歩道や隣家側へ大きく越境している。 <p>H30.8.2 雑草及び樹木は大掛かりに処分済み。建物はそのままの状態だが、歩道の安全は確保されている。</p> <p>R2.8.11 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
61	255	H30.7.3	神明町	H30.7.3 H30.12.6 R2.6.23	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物全体的に老朽化が進行している。外壁及び雨樋の一部が落下している。 ・玄関及び1階のサッシが施錠されておらず、防犯上の問題がある。 <p>H30.12.6 変化なし</p> <p>R2.6.23 変化なし</p>	※相続放棄
62	256	H30.6.13	直江町3丁目	H30.6.14 H30.7.3 H31.1.8 R2.8.4	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・空家(未利用物置)の雨樋が破損している。 ・雑草が繁茂している。 ・梅の木からアメシロが毎年発生する。(近隣情報) <p>H31.1.8 変化なし</p> <p>R2.8.4 変化なし</p>	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
63	258	H30.7.18	諏訪1丁目	H30.7.18 H31.1.9 R2.7.17	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物は目立った損傷なし。 ・ブロック塀がひび割れや一部崩落している箇所がある。 ・樹木が繁茂し、枝がブロック塀を越えて市道へ伸びている。 <p>H31.1.9 変化なし R2.7.17 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
64	259	H30.7.19	直江町4丁目	H30.7.20 H31.1.8 R2.8.19	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・雑草が繁茂している。草丈1m以上 ・建物の老朽化が進行している。窓ガラスが多数割れているほか、屋根の軒先が市道へ崩落するおそれがある。 <p>H31.1.8 変化なし R2.8.19 変化なし</p>	指導:2回(文書1、電話1)
65	263	H30.8.30	一ノ門1丁目	H30.8.30 H30.12.6 R2.9.15	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・東側の屋根や外壁の一部が崩落している。 ・コンクリートブロックで囲まれたトイレ部分も屋根が崩落している。 <p>H30.12.6 変化なし R2.9.15 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
66	264	H30.9.5	田島2丁目	H30.9.5 H30.12.6 R2.8.5	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・北側の引戸が外れており、防犯上問題がある。 ・東側の雨樋が隣地側へ垂れ下がっている。 ・西側の屋根のセメント瓦が一部落下している。 ・南側は特に損傷が著しく、隣家側へ外壁や窓ガラスの破片等が飛散している。 <p>H30.12.6 変化なし R2.8.5 変化なし</p>	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
67	269	H30.10.2	笹岡	H30.10.4 H31.1.8 R2.7.16	下田地区 (長沢)	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地全体に草木が繁茂し、鬱蒼としている。 ・北側の窓ガラスが割れている。 H31.1.8 変化なし R2.7.16 変化なし	指導:1回(文書1)
68	272	H30.10.22	三柳	H30.10.23 R2.8.12	三条地区 (井栗)	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅では、玄関引戸やサッシのガラスにヒビが入っているほか、雨樋の落下などが見られる。 ・附属家では、屋根の歪み、引戸のガラスの破損、外壁の剥落などが見られる。 ・電気、ガス、水道閉栓中 R2.8.12 変化なし	指導:1回(文書1)
69	279	H31.4.15	柳沢	H31.4.15 R2.8.5	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根の破損が著しく、一部剥がれている。 ・樹木が隣宅に越境している。 R2.8.5 変化なし	指導:1回(文書1)
70	281	R1.5.21	直江町3丁目	R1.5.21 R2.8.4	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根の軒に穴あり。 ・ハクビシンが棲みついているとの情報あり。(隣家住民より) R2.8.4 変化なし	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
71	282	R1.6.3	三竹1丁目	R1.6.3 R2.5.9 R2.8.11	三条地区 (大崎)	・樹木、雑草が繁茂 敷地外へ飛び出している。 R2.5.9 建物に目立った老朽箇所はない。 裏の竹やぶの竹と雑草が繁茂している。	指導:2回(文書2)
72	283	R1.6.5	茅原	R1.6.5 R2.7.17	栄地区 (大面)	・樹木が繁茂しており、電線に接触している。 ・倒木による母屋の屋根の破損 ・倉庫が一つ倒壊していた。 ・残存している倉庫は外壁が剥がれており、損傷が激しい R2.7.17 変化なし	指導:1回(文書1)
73	285	R1.6.12	嘉坪川2丁目	R1.6.12 R2.8.11	三条地区 (東)	・玄関の屋根を支える柱が2本中、1本が欠落し、屋根が傾いている。 R2.8.11 売り物件看板設置	指導:1回(文書1)
74	287	R1.5.23	大字福島新田	R1.6.29 R2.7.17	栄地区 (福多)	・敷地全体に雑草、樹木繁茂 ・建物に目立った損傷なし R2.7.17 変化なし	指導:1回(文書1)
75	289	R1.7.5	南四日町1丁目	R1.7.5 R2.8.11	三条地区 (南)	・空家の玄関前の樹木、雑草繁茂 ・空家の窓ガラスが1枚外れている。 R2.8.11 変化なし	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
76	290	R1.12.26	東裏館1丁目	R1.12.27 R2.9.15	三条地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・家屋全体に老朽化が著しい ・屋根のトタンの一部剥がれあり。 ・雨樋がない箇所あり。 ・窓が外れている箇所あり。 <p>R2.9.15 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
77	292	R1.8.23	西大崎1	R1.8.27 R2.7.16	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・特に建屋に破損見受けられず。 ・玄関、家の裏に樹木、雑草繁茂 <p>R2.7.16 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
78	299	R1.10.4	曲淵2	R1.10.7 R2.8.11	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根の瓦の一部が消失 ・建屋裏の庇が破損 ・建屋裏の壁面のトタンが剥がれかけている。 <p>R2.8.11 変化なし</p>	指導:1回(文書1)
79	301	R1.10.10	直江町3	R1.10.11 R2.5.16	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根のトタンが一部剥がれあり。 ・看板が破損しており、強風等により飛散する恐れがある ・道路側の窓ガラスが1枚割れている <p>R2.5.16 変化なし</p>	指導:2回(文書1、電話1)
80	305	R1.10.21	諏訪2丁目	R1.10.21 R2.7.17	三条地区	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便物が玄関に溜まっている。 ・テレビアンテナが傾き、落下するおそれあり。 ・建物自体は損傷は見受けられず。 <p>R2.7.17 変化なし</p>	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
81	306	R1.11.13	田島2丁目	R1.11.20 R2.8.4	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・庭の樹木、雑草が繁茂 ・近隣より狸が生息しているとの情報提供あり。 R2.8.4 変化なし	指導:1回(文書1)
82	309	R2.1.30	籠場	R2.1.30 R2.7.16	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・2階の窓ガラスが割れており、窓枠が建物から外れている。 R2.7.16 変化なし	指導:1回(文書1)
83	312	R2.2.20	北四日町	R2.2.20 R2.8.4	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・TVアンテナの支柱が曲り、隣地に垂れ下がっていた。 R2.8.4 変化なし	※相続放棄
84	318	R2.4.8	尾崎	R2.4.9 R2.8.4	栄地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根瓦の一部が剥がれており道路に落下する危険がある ・外壁が所々剥がれている ・建物内に物品や木材などが散乱し、強風により飛散する可能性がある R2.8.4 変化なし	指導:1回(文書1)
85	320	R2.5.7	新保	R2.5.9 R2.6.30	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・プレハブの一部が腐食し、隙間ができていた。 ・シロアリの発生は確認できず。 ・看板が腐食している。 ・TVアンテナが倒れている。 R2.6.30変化なし(苦情主がシロアリを確認したとのこと)	指導:2回(文書2)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
86	321	R2.5.11	四日町	R2.5.16 R2.8.11	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・家屋裏の樹木が繁茂し、一部隣地へ越境していた。 ・R2.5.16蜂の巣あり(蜂1匹確認) 	指導:1回(文書1)
87	325	R2.5.25	北新保1丁目	R2.5.25 R2.8.4	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・瓦が2枚落下していた。 ・建屋は目立った破損はないが、かなり老朽化している。 ・雨樋が一部破損 	指導:2回(文書2)
88	327	R2.6.1	西本成寺1丁目	R2.6.1 R2.8.11	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・雑草及び樹木が繁茂 ・外壁に一部剥がれあり。剥がれそうな箇所あり。 <p>R2.8.11 雑草、樹木は処分済み</p>	指導:1回(文書1)
89	332	R2.7.8	福島新田	R2.7.8	栄地区 (福多)	<ul style="list-style-type: none"> ・ブロック塀が数か所ひび割れており道路側に傾いていた ・コーンが設置されていた ・家屋に目立った損傷なし 	指導:1回(文書1)
90	333	R2.7.22	三竹3丁目	R2.7.22	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・公園側の樹木が繁茂し大きく越境している ・玄関のドアが施錠されていない ・玄関前に椅子など放置されている ・建物に目立った損傷なし 	後見人申立中
91	334	R2.7.22	西裏館1	R2.7.22	三条地区 (北)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根のトタンが一部剥離している ・雨どい、煙突が損傷している ・冷蔵庫が立てかけられている 	指導:1回(文書1)

特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
92	335	R2.7.28	山王	R2.7.29	栄地区 (大面)	<ul style="list-style-type: none"> ・建屋の所々に隙間が空いている。 ・剪定枝が山積みになっている。 ・畳が捨ててあった。 ・電力メーターのみ稼働中 	指導:1回(文書1)
93	336	R2.8.5	田島2丁目	R2.8.6	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・隣の空地の敷地境界付近にタイヤ等放置されていた。 ・空家の玄関は施錠されていない。 ・隣の空家の軒と空家の軒が接触している。 	指導:1回(文書1)
94	337	R2.8.11	西大崎2丁目	R2.8.12	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関前の屋根部分の木材の一部が折れていた。 ・家屋裏側の屋根のトタンが一部剥がれかけていた。 ・シャッターが1か所施錠されていない。 ・ハクビシンの痕跡は確認できず。 	指導:1回(文書1)
95	339	R2.8.17	仲之町	R2.8.17	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木が繁茂し、敷地境界の越境やツタが電柱に絡みついていた。 ・家屋の老朽化が著しい。 	指導:1回(文書1)
96	340	R2.8.17	条南町	R2.8.21	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地内の雑草が繁茂し、市道へ越境し交通の妨げになっていた。 ・周囲は樹木、雑草が繁茂し、玄関への通路は樹木や雑草で遮られている状態。 	指導:1回(訪問1)
97	342	R2.9.4	柳沢	R2.9.7	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物に目立った損傷なし ・草木が繁茂し、面する市道へ越境している。 	指導:1回(文書1)