

前回報告以降改善済 特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
1	12	H24.11.21	月岡4丁目	H24.12.3 H25.6.27 H25.10.30 H26.11.7 H27.11.2 H27.12.4 H29.1.17 H30.8.25 H31.1.9 H31.5.7	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・火事で屋根が落ちている。 ・土台はしっかりしている。 ・雨により内部が腐食して崩れる可能性あり。 ・すぐに倒壊する危険性はない。 <p>H26.11.7 南側(市有地側)が更に崩れ、南側への傾きが大きくなっている</p> <p>H27.11.2 特に変化なし</p> <p>H27.12.4 強風により大部分が南側へ崩落</p> <p>【付近の安全対策等】</p> <p>H27.12.18 隣接する公園入り口に立入禁止テープを貼る(建設課)</p> <p>H28.1.18 危険箇所の外壁一部撤去(自治会)</p> <p>H28.2.3 市道管理の観点からバリケード設置(建設課)</p> <p>H29.1.17 変化なし</p> <p>H30.8.25 変化なし</p> <p>H31.1.9 変化なし</p> <p>H31.5.7 家屋が撤去され、整地されていることを確認(バリケード撤去)</p>	指導:6回(文書3、電話3)
2	58	H25.4.16	飯田	H25.4.16 H26.11.7 H27.5.11 H27.7.24 H27.10.26 H27.11.27 H29.2.8 R2.4.9 R2.7.16	下田地区 (鹿峠)	<ul style="list-style-type: none"> ・市道側へ柱・壁が倒れ掛かっており、ロープで引いている。 ・家屋が倒壊し、ガレキが放置された状態。 <p>H26.11.7 前方のみ撤去し、草繁茂。後方は残ったまま。</p> <p>H27.5.11 変化なし</p> <p>H27.7.24 若干、手を加えた様子あり</p> <p>H27.10.26 大部分撤去された</p> <p>H27.11.27 変化なし</p> <p>H29.2.8 変化なし</p> <p>R2.4.9 変化なし</p> <p>R2.7.16 解体済み</p>	指導:6回(文書2、電話2、面談2)

前回報告以降改善済 特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
3	79	H26.10.6	一ノ門1丁目	H26.10.14 H26.11.20 H28.5.2 H29.7.28 H30.2.6 H30.2.7	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・雨漏りにより小屋組が腐る恐れあり。 ・外壁が一部落下している。残りの部分も今後風雨で飛散の恐れあり。 ・雨樋が一部落下しかけている。 ・近々の倒壊の恐れはないが、雨漏りを直さないと倒壊の恐れが出てくる。 <p>H26.12.8 応急処置済み(ブルーシートが掛けられていた)。</p> <p>H28.5.2 変化なし。腐食が進んでいると想定される。</p> <p>H29.7.28 変化なし</p> <p>H30.2.6 積雪により倒壊</p> <p>H30.2.7 解体済み</p>	指導:6回(文書2、面談4)
4	86	H27.4.20	月岡2丁目	H27.4.27 H29.2.21 H29.6.19 H30.7.6	三条地区 (本成寺)	<p>H29.2.21 車庫の屋根のトタンが風でめくれ上がり、隣地等へ飛散するおそれがある。</p> <p>H29.6.19 屋根のトタンは修繕済。樹木や雑草が繁茂している。</p> <p>H30.7.6 解体済み</p>	指導:2回(訪問1、文書1)
5	100	H28.4.5	西大崎1丁目	H28.4.6 H29.11.28 H30.6.19 R2.9.7	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅は目立った損傷なし ・水道は閉栓されている ・夏季に草木が繁茂し、敷地境界を越えて道路まで伸びる。 <p>H29.11.28 変化なし</p> <p>H30.6.19 雑草繁茂</p> <p>R2.9.7 リフォーム済み、入居あり。</p>	指導:2回(文書2)
6	104	H28.5.20	北入蔵1丁目	H28.5.23 H28.11.10 H29.4.4 H31.1.10 R2.9.7	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・雑草が繁茂している。(自治会より苦情あり) ・建物は目立った損傷なし。 <p>H28.11.10 変化なし</p> <p>H29.4.4 変化なし</p> <p>H31.1.10 変化なし</p> <p>R2.9.7 建替中</p>	指導:2回(文書2)

前回報告以降改善済 特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
7	106	H28.6.13	西四日町1丁目	H28.6.13 H29.7.31 H31.1.8 R2.9.9	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・雑草や樹木が繁茂している。害虫の発生や、ゴミの不法投棄等が懸念される。 ・建物の状況は雑草繁茂により侵入できず未確認。 <p>H29.7.31 変化なし R2.9.9 解体済み</p>	指導:1回(文書1)
8	120	H29.2.6	荻堀	H29.2.6 H29.2.8 H31.1.8	下田地区 (長沢)	<p>大雪になると隣家の屋根上に屋根の雪が落下するおそれがある。</p> <p>H29.2.8 隣家の屋根に落雪が見られるほか、南側1階部分の庇が崩落するおそれがある。水道閉栓中。</p> <p>H31.1.8 解体済み</p>	指導:1回(文書1)
9	135	H29.5.9	西四日町3丁目	H29.5.9 H29.7.31 R2.9.9	三条地区 (西)	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木が面する市道に越境している。 ・住宅は目立った損傷なし。 ※近隣より泥上げ要望あり <p>H29.7.31 変化なし R2.9.9 リフォーム済み</p>	指導:1回(文書1)
10	140	H29.5.31	檜山	H29.6.5 H31.1.8	下田地区 (長沢)	<ul style="list-style-type: none"> ・キツネの子供2匹が縁の下から当該空家内へ出入りしている。 ・建物は外壁や窓の損傷度が高い。 ・玄関の鍵が開いていて、防犯上の問題がある。 <p>H31.1.8 解体済み</p>	指導:1回(文書1)

前回報告以降改善済 特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
11	145	H29.6.28	三竹1丁目	H29.6.28 H29.8.28 H29.11.30 H30.6.15	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根の一部が破損している。 ・冬季は屋根から雪が隣地へ落下する。(近隣情報) ・裏の柿の木からアメシロが大量発生している。枝が隣の空地まで大きく越境して伸びている。 ・雨樋が1か所破損している。落下するおそれもある。 ・下屋のセメント瓦が隣家との敷地境界付近に多数落下している。 ・7月6日付け指導文書に記載した内容(物置の雪止め施工)は不履行 ・電気、ガス、水道は開栓中 <p>H29.11.30 変化なし H30.6.15 下屋修繕済み</p>	指導:3回(文書3)
12	146	H29.6.20	西中	H29.6.26 H31.1.9	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・樹木が繁茂し、枝が面する市道や隣家へ越境している。 ・建物は目立った損傷なし。 <p>H31.1.9 建替、入居済み</p>	指導:1回(文書1)
13	147	H29.7.13	三竹1丁目	H29.7.14	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地内の樹木が繁茂し、鬱蒼としている。枝が隣家の屋根にかかり、裏側は排水路を越えて田んぼまで伸びている。 ・下屋のトタンが剥がれている。今後、強風等により隣地へ飛散するおそれがある。 ・窓ガラスが多数割れている。雨水の浸入により腐食が進み、今後、倒壊の危険性が生じるおそれがある。 <p>H30.3.8 不動産業者より、買収した旨の連絡あり(近日中に解体もしくは解体済み) H30.4.25 解体済み</p>	指導:1回(文書1)
14	148	H29.7.26	北新保2丁目	H29.7.26 H31.1.9	三条地区 (南)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物は目立った損傷なし。 ・建物裏側(南側)の雑草が繁茂し、隣地へ越境している。草丈2m以上。 <p>H31.1.9 解体済み</p>	指導:1回(文書1)

前回報告以降改善済 特定空家一覧表

No.	台帳No.	受付年月日	所在地	確認年月日	地区	建物等の状況	所有者等への対応状況
15	154	H29.8.29	下坂井	H29.8.29	三条地区 (大崎)	<ul style="list-style-type: none"> ・入口引戸のガラスが割れ、敷地内に飛散している。 ・1階のサッシが外れていて、第三者が容易に出入りできる。 ・雑草が繁茂している。草丈1m以上。 <p>・H30.6.4 解体済み</p>	指導:1回(文書1)
16	160	H29.9.14	東光寺	H29.9.19 H31.1.8	栄地区 (福多)	<ul style="list-style-type: none"> ・西側屋根の軒先が歪んでいる。 ・瓦が1枚落下するおそれがある。 ・雑草が繁茂し、市道へ越境している箇所がある。 ・柿の木があるが、アメリロの発生は確認できない。 <p>H31.1.8 瓦修繕済み。草木処分済み。</p>	指導:1回(文書1)
17	162	H29.9.19	田島1丁目	H29.10.10 H30.3.26 H30.5.30 H30.12.6	三条地区 (東)	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根、軒先、雨樋、外壁の損傷が著しい。 ・入口引戸のガラスが割れている。 ・北側隣家車庫に剥がれ落ちた屋根材が接触している。 ・電気、水道閉栓中。 <p>H30.3.26 更に状況悪化 ⇒建設課へ情報提供(バリケード設置) H30.5.30 更に状況悪化 H30.12.6 解体済み</p>	関係者への指導:1回(訪問1)
18	163	H29.10.18	曲淵3丁目	H29.10.20 H31.1.9	三条地区 (本成寺)	<ul style="list-style-type: none"> ・建物は目立った損傷なし。 ・雑草が繁茂している。面する歩道(通学路)へ越境し、通行の妨げになっている。 ・南側の樹木が繁茂し、隣地へ越境している。 <p>H31.1.9 草木処分済み。建物は問題なし。</p>	指導:1回(文書1)
19	164	H29.10.24	上保内	H29.10.25 H31.1.10	三条地区 (保内)	<ul style="list-style-type: none"> ・雪囲いが剥がれかけていて、雪が降ると重みで西側隣家側へ倒れるおそれがある。その他、目立った損傷なし。 ・ガス、水道閉栓中 <p>H31.1.10 雪囲い撤去済み、その他問題なし</p>	助言:1回(電話1)