

(様式1)

三教総第 416 号

令和2年7月15日

文部科学大臣 殿

三条市教育委員会教育長 長谷川 正二

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

三条市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

(担当)

三条市教育委員会教育総務課

新潟県三条市新堀1311番地

電話：0256-45-1117

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年7月

#### (2) 評価の方法

教育委員会内において事後評価を行い、当市のホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画どおり実施できた。今後も児童生徒の安全確保や教育環境の向上を図っていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大崎小学校の校舎外壁、内壁等を改修し、老朽化対策を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大崎中学校の校舎は、耐震診断の結果で補強困難となったことから、大崎小学校敷地内に移転した。これにより、学校施設の耐震化率は100%となった。  
また、栄中学校の校舎及び屋体屋上の笠木、井栗小学校の校舎及び屋体外壁が地震等による落下の危険があったため改修した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

森町小学校、栄中央小学校の冷房及び暖房設備を改修し、保内小学校、大島小学校、栄中央小学校、大面小学校、笹岡小学校、第二中学校、第四中学校、大島中学校、下田中学校の冷房設備を設置した、また、第二中学校に多目的トイレの設置と洋式化を実施することで教育環境の質的な向上を図った。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校のグラウンド芝生化に取り組んでいる中で、月岡小学校、上林小学校、飯田小学校、長沢小学校のグラウンド芝生化を実施した、また、本成寺中学校のグラウンド改修を実施することで教育環境の充実を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

大崎中学校の校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	01	(特)地震改築	校	R	H28.9～H30.2	H29.3.31		R1.10.9 とりこわし完了
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	03	不適格改築	校	R	H28.9～H30.2	H29.3.31		R1.10.9 とりこわし完了
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	03	不適格改築	屋	R	H28.9～H30.2	H29.3.31		旧施設は地域交流施設として活用
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H28.9～H30.2	H30.2.23		
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H28.9～H30.2	H30.3.2		
上林小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.3	H30.3.30		
月岡小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.3	H30.3.26		
長沢小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.3	H29.11.27		
森町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.3	H29.3.24		
飯田小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.3	H30.3.30		
本成寺中学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.3	H30.3.30		
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	09	屋外教育環境	-	-	H28.9～H30.2	H30.3.30		
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	37	太陽光発電等	-	-	H28.9～H30.2	H30.3.2		
(仮称)大崎地区義務教育学校 (Ⅱ期工事)	(2)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H28.9～H30.2	H30.2.23		
(仮称)大崎地区義務教育学校 (Ⅱ期工事)	(2)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H28.9～H30.2	H30.3.2		
(仮称)大崎地区義務教育学校 (Ⅱ期工事)	(2)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H28.9～H30.2	H30.2.23		
保内小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.1～H29.3	H29.8.13		
大島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.1～H29.3	H29.8.11		
笹岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.1～H29.3	H29.8.13		
栄中央小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.1～H29.3	H29.11.10		
第二中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.1～H29.3	H29.8.28		
第四中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.1～H29.3	H29.8.28		

大島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.1~H29.3	H29.8.13		
下田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.1~H29.3	H29.8.13		
(仮称)大崎地区義務教育学校(I 期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.4~H30.3	H30.10.2		
(仮称)大崎地区義務教育学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H29.4~H30.3	H30.10.2		
(仮称)大崎地区義務教育学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	RS	H29.4~H30.3	H30.10.2		
(仮称)大崎地区義務教育学校(II 期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2~H30.3	H31.1.28		
森町小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	H30.2~H30.3	H30.12.10		
大面小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	H30.2~H30.3	H30.9.10		
第四中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	H30.2~H30.3	H30.9.13		
栄中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2~H30.3	H31.1.24		
栄中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.2~H30.3	H31.1.24		
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	03	(特)地震改築	校	R	H30.4~H31.3	R1.10.9		
(仮称)大崎地区義務教育学校	(2)	03	不適格改築	校	R	H30.4~H31.3	R1.10.9		
井栗小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H31.2~H31.3	R1.10.25		
井栗小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H31.2~H31.3	R1.10.25		
第二中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2~H31.3	R1.9.26		