

第2次診断結果一覧

小学校

平成30年4月1日現在

学校名	建物	構造	建築年	階数	面積	第2次診断結果		耐震化の方向性等
						Is値	a値 (CtuSD値)	
井栗小学校	特別教室棟	RC	S55・56年	3	1,084	0.64	0.65	H28年度 耐震補強工事済み。 (H25年度2次診断実施済み)
	管理普通教室棟	RC	S56年	3	2,316	0.69	0.39	H28年度 耐震補強工事済み。 (H25年度2次診断実施済み)
西鶴田小学校	屋内運動場	S	S48年	1	769	0.32	0.99	H22年度 耐震補強実施済み。 (H21年度2次診断実施済み)
	普通教室棟	RC	S48年	3	1,307	0.38	0.48	H26年度 耐震補強実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
	管理・特別教室棟	RC	S48年	2	1,121	0.45	0.58	H26年度 耐震補強実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
月岡小学校	屋内運動場	S	S50年	1	694	0.38	1.18	H22年度 耐震補強実施済み。 (H21年度2次診断実施済み)
	管理棟	RC	S50年	3	841	0.43	0.55	H26年度 耐震補強実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
	普通教室棟	RC	S50年	2	1,074	0.67	0.68	H28年度 耐震補強工事済み。 (H25年度2次診断実施済み)
大崎学園 (旧大崎小学校)	屋内運動場	S	S49年	1	755	0.29	0.54	H22年度 耐震補強実施済み。 (H21年度2次診断実施済み)
	低学年棟	RC	S48年	2	1,113	0.39	0.39	H26年度 耐震補強実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
	配膳・会議棟	RC	S48年	2	271	0.46	0.47	H26年度 耐震補強実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
	管理棟	RC	S48年	3	1,176	0.45	0.31	H27年度 耐震補強工事実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
	昇降棟	RC	S48年	3	1,004	0.49	0.49	H27年度 耐震補強工事実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
	特別教室棟	RC	S49年	1	582	1.02	0.81	Is値0.7以上のため、補強は不要。 (H25年度2次診断実施済み)
	高学年棟	RC	S53年	3	1,024	0.57	0.44	H27年度 耐震補強工事実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
保内小学校	普通教室棟・管理棟・特別教室棟	RC	S56年	3	3,391	0.34	0.34	H26年度 耐震補強実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
須頃小学校	屋内運動場	S	S50年	1	700	0.33	1.03	H25年度 耐震補強実施済み。 (H24年度2次診断実施済み)
	普通特別教室棟	RC	S50年	3	1,564	0.75	0.77	Is値0.7以上のため、補強は不要。 (H25年度2次診断実施済み)
	管理普通教室棟					0.32	0.32	H26年度 耐震補強実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)

中学校

学校名	建物	構造	建築年	階数	面積	2次診断結果		耐震化の方向性
						Is値	a値 (CtuSD値)	
旧第一中学校	屋内運動場	S	S43年	1	1,413	0.10	0.31	H22年度 耐震補強実施済み。 (H21年度2次診断実施済み)
第二中学校	普通教室棟	RC	S45年	4	2,316	0.43	1.43	H22年度 耐震補強実施済み。 (H21年度2次診断実施済み)
	屋内運動場	S	S39年	1	935	0.07	0.2	H26年度 現地改築済み。 (H24年度2次診断実施済み)
第三中学校	特別教室棟	RC	S55年	3	917	0.76	0.77	Is値0.7以上のため、補強は不要。 (H25年度2次診断実施済み)
	普通教室棟	RC	S55年	4	4,041	0.52	0.52	H27年度 耐震補強工事実施済み。 (H25年度2次診断実施済み)
	特別教室棟	RC	S55年	3	917	0.76	0.77	Is値0.7以上のため、補強は不要。 (H25年度2次診断実施済み)
本成寺中学校	管理普通教室棟	RC	S54年	4	1,967	0.43	1.43	H22年度 耐震補強実施済み。 (H21年度2次診断実施済み)
	普通教室棟	RC	S55年	4	1,368	0.64	0.66	
	屋内運動場	S	S43年	1	892	0.19	0.58	H25年度 耐震補強実施済み。 (H24年度2次診断実施済み)
	特別教室棟	S	S46年	2	394	0.10	0.32	H26年度 現地改築済み。 (H24年度2次診断実施済み)
大崎学園 (旧大崎中学校)	屋内運動場	S	S53年	1	1,105	0.15	0.45	
	管理普通教室棟	RC	S52・53年	4	2,778	0.39	0.39	大崎小学校隣接地に大崎中学区小中一体校として移転改築を行う。(H29.4~供用開始予定) (H24(屋)・25(校)年度2次診断実施済み)
	特別教室棟	RC	S53年	3	875	0.22	0.22	
	特別教室棟	RC	S53年	3	357	0.27	0.27	
					Is値	CT×SD値		
栄中学校	特別棟	RC	S53年	2	132	0.94	0.53	H19年度 耐震補強実施済み。
	昇降棟	RC	S53年	3	661	1.05	1.05	
	普通教室棟	RC	S53年	3	1,078	1.19	0.39	
	特別管理棟1	RC	S53年	3	2,682	0.72	0.72	
	特別管理棟2	RRC	S53年	2	804	0.70	0.33	
	屋内運動場	SRC	S53年	3	2,440	0.54	0.15	
	渡り廊下棟	S	S53年	1	41	1.36	4.20	