

防 災 情 報

1 三条市の主要決定事項

・ 災害対応体制の推移

1 月 1 1 日	1 7 時 1 0 分	雪害に係る非常配備基準超過を確認 【第 1 次配備（警戒体制）】開始
	2 0 時 1 6 分	【第 2 次配備（特別警戒本部設置）】開始
	2 0 時 5 5 分	【特別警戒宣言発令】
<u>1 月 1 2 日</u>	<u>1 1 時 5 2 分</u>	<u>【特別警戒宣言解除】</u>

2 気象情報等

(1) 気象情報

(1 月 1 1 日 1 6 時 2 0 分 新潟地方気象台 発表)

[継続] 大雪警報 雷, なだれ, 着雪注意報

雪 警戒期間 1 1 日夜のはじめ頃から 1 2 日昼前まで

注意期間 1 2 日昼前まで

平地 6 時間最大降雪量 3 5 センチ

雷 注意期間 1 2 日昼前まで

なだれ 注意期間 1 3 日まで

着雪 注意期間 1 2 日昼前まで

付加事項 降雪による交通障害 突風

(1 月 1 1 日 2 2 時 4 8 分 新潟地方気象台 発表)

[継続] 大雪警報 雷, なだれ, 着雪注意報

雪 警戒期間 1 2 日朝まで

注意期間 1 2 日昼前まで

平地 6 時間最大降雪量 3 5 センチ

雷 注意期間 1 2 日昼前まで

なだれ 注意期間 1 2 日まで

着雪 注意期間 1 2 日昼前まで

付加事項 降雪による交通障害 突風

(1 月 1 2 日 0 4 時 3 8 分 新潟地方気象台 発表)

[継続] 大雪警報 雷, なだれ, 着雪注意報

雪 警戒期間 1 2 日昼前まで

注意期間 12日夕方まで
平地 6時間最大降雪量 35センチ
雷 注意期間 12日夕方まで
なだれ 注意期間 12日まで
着雪 注意期間 12日夕方まで
付加事項 降雪による交通障害 突風

(1月12日05時51分 新潟地方气象台 発表)

[継続] 大雪警報 雷, なだれ, 着雪注意報

雪 警戒期間 12日昼前まで
注意期間 12日夕方まで
平地 6時間最大降雪量 35センチ
雷 注意期間 12日夕方まで
なだれ 注意期間 12日まで
着雪 注意期間 12日夕方まで
付加事項 降雪による交通障害 突風

(1月12日10時35分 新潟地方气象台 発表)

[継続] 雷, なだれ, 着雪注意報 [警報から注意報] 大雪注意報

雪 注意期間 12日夕方まで
平地 6時間最大降雪量 20センチ
雷 注意期間 12日夕方まで
なだれ 注意期間 12日まで
着雪 注意期間 12日夕方まで
付加事項 降雪による交通障害 突風

(2) 降積雪情報

別紙のとおり

3 被害状況

別紙のとおり

4 その他

市内の全保育所、保育園 登園自粛

市内の全小中学校 休校

1 人的被害状況

2 その他の被害状況

(1) 道路関係

- 1月11日 15:30 県道長岡見附三条線 西鱈田地先～北潟・大面地先 通行止め
→18:00前 解除
- 20:00 市道月岡道心坂線 通行止め
市道大浦山手線（県道大面保内線～市道大浦線交差点） 通行止め
→1月12日朝から作業開始、正午を目処に交通開放予定
→作業中

(2) 公共施設関係

- 1月12日 7:50 裏館共同調理場駐車場の舗装路に亀裂が生じ水が溢れ出している（水道管破裂）
→現在対応中

(3) 家屋関係（店舗、工場等を含む）

- 1月11日 16:15 大面小学校グラウンド内の樹木が隣接する住宅側に倒木（家屋に被害なし）
グラウンド沿いの樹木が住宅側に数本傾き、住宅に被害が及ぶ可能性あり
→20:00 雪で足場が確保できないため、樹木の雪を届く範囲で落とし伐採中止
明朝、業者により3本伐採予定（倒木1本含む）
- 1月12日 8:15 上保内地内で裏山の木が住宅に倒れかかっている

(4) 倒木関係

- 月岡地内 市道月岡道心坂線（再掲） → 作業中
- 上大浦地内 → 対応済み
- 上保内地内 ニツ山集落奥 → 対応済み
- 如法寺地内 如法寺団地脇 → 対応済み
- 柳沢地内 柳沢団地 → 作業中
- 柳沢地内 県道大面保内線 → 作業中
- 吉野屋地内 隧道手前付近 → 対応済み
- 矢田地内 しらさぎ荘へ上る道 → 1車線分のみ確保済 → 作業中
- 鹿峠地内 秀翁寺付近 → 対応済み
- 曲淵二丁目地内 コロナ東付近 → 対応済み
- 原地内 湯舟沢ため池付近 → 対応済み
- 上保内地内 ニツ山神社付近 → 作業中

(5) その他

- JR信越線 新津駅～長岡駅間 上下線運休 → 1月12日午前中は運休
- JR弥彦線 上下線運休
- 全市一斉除雪開始（1月11日22:00） → 主要幹線は概ね作業完了（1月12日5:30）
- 停電 上保内、吉野屋、北潟、籠場、高岡、東大崎2丁目、東大崎 対応中
- 下大浦地内 除雪による雪で川の水がせきとめられ付近の工場地内に水が流入
→消防に土嚢積作業を依頼

