

## (2) 山地被害

## (3) 公共施設被害

- 16:28 しらさぎ荘 ボイラー緊急停止、営業中止し閉館  
→出勤職員に対して最寄りの避難所に避難を指示  
17:50 清掃センター 建物まわりの埋戻し土が一部沈下  
17:50 桑切最終処分場 外壁一部モルタルが剝離

## (4) 家屋被害（店舗、工場等を含む）

- 16:29 石上2丁目 ふるかわ歯科医院付近 灯籠転倒（再掲）  
16:30 田島1丁目 塀の一部が倒壊。消防連絡済  
→17:05 建設課パトロール出動中 →対応済み  
16:45 栗林474 小屋が倒れて電線が垂れ下がっている。消防連絡済  
→軽油タンクが倒れ、軽油200リットル流出 消防対応済  
16:55 田島2丁目 塀が倒壊  
16:57 直江町2丁目 灯油100リットル流出 消防対応済  
17:35 直江町1丁目 塀が倒壊  
→19:15 周辺にバリケード設置完了  
17:53 一ノ門2丁目 塀が倒壊  
→19:20 周辺にバリケード設置完了  
18:00 直江町4丁目 (株)島田技建付近 ブロック塀が倒壊  
18:30 林町1丁目 ブロック塀の倒壊  
18:40 石上3丁目 ブロック塀の倒壊  
→20:20 建設課パトロール出動中 →対応済み  
18:40 塚野目2丁目 塚野目診療所付近 塀が倒壊  
19:00 西鱈田地内 ブロック塀倒壊（再掲）  
19:20 白山新田1211 灯籠の頭が倒壊  
→19:55 建設課パトロール出動中  
→20:30 バリケード設置完了  
20:35 福島新田丁 道路にブロック塀が倒壊→バリケード配置済

## (5) その他

- 19:10 三竹3丁目 三共エンジニアリング(株)付近 電線が垂れ下がっている。  
→19:25 建設課パトロール出動中  
→19:40 道路にかかっている部分にバリケード設置完了  
19:10 須頃3丁目 イタリア料理ゴッホ・ボン・クワン駐車場付近  
街路灯が折れて先端が垂れ下がっており、カバー部分のガラスが散乱している。  
→19:40 建設課職員がガラスを回収済  
→20:00 本間電機に急対応を指示