

## 空き家等の不良度判定・所有者等への対応状況など

No.	受付年月日	所在地	確認年月日	建物等の状況
1	H24.11.19	南四日町1丁目	H24.12.3 H25.12.4 H26.10.14 H26.10.16 H26.10.30 H27.10.28 (随時確認)	H26.10.30 外観目視による住宅の不良度判定の手引きによる調査結果  ①の建築物 70点 ・外壁は仕上材の一部がはがれ、下地が露出している。 ・屋根は瓦が剥落し、ずれが生じている。  ②の建築物 155点(不良住宅) ・柱の傾斜及び土台の腐朽が著しい。 ・屋根に不陸がある。  ③の建築物 225点(不良住宅) ・既に建物中間部が倒壊している。残存部分も倒壊の恐れがある。

1

南四日町1丁目  
①



1

南四日町1丁目  
①



1

南四日町1丁目  
②



1

南四日町1丁目  
③



1

南四日町1丁目

③



1

南四日町1丁目

③

