

管理不全空家等の所有者等への対応状況など

No.1 南四日町1丁目

※太字箇所:今回報告分

No.	受付年月日	所在地	確認年月日	建物等の状況
1	H24. 11. 19	南四日町1丁目	H24. 12. 3 H25. 12. 4 H26. 10. 14 H26. 10. 16 H26. 10. 30 H26. 11. 6 H26. 12. 9 H27. 5. 26 H27. 10. 28 <u>H28.1.25</u> <u>H28.9.5</u> (※随時確認)	H26. 10. 30 外観目視による住宅の不良度判定の手引きによる調査結果 ①の建築物 70点 ・外壁は仕上材の一部がはがれ、下地が露出している。 ・屋根は瓦が剥落し、ずれが生じている。 ②の建築物 155点 (不良住宅) ・柱の傾斜及び土台の腐朽が著しい。 ・屋根に不陸がある。 ③の建築物 225点 (不良住宅) ・既に建物中間部が倒壊している。残存部分も倒壊の恐れがある。

1

南四日町1丁目 ①



平成 28 年 9 月 5 日(月) 撮影

1

南
四
日
町
1
丁
目
①



平成 28 年 9 月 5 日(月) 撮影

1

南四日町 1 丁目
②



平成 28 年 9 月 5 日(月) 撮影

1

南四日町 1 丁目

③



平成 28 年 9 月 5 日(月) 撮影

1

南
四
日
町
1
丁
目

③



平成 28 年 9 月 5 日(月) 撮影

1

南
四
日
町
1
丁
目
③

