

空家実態調査C判定(老朽)・D判定(危険)調査結果一覧表

〔H29.12.12現在〕

No.	水栓No.	地区	水道設置場所	水道用途	判定	現地確認年月日	建物等の状況	判定	備考 (調査時点の建物用途など)
1	43	三条	本町1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	物置
2	222	三条	本町1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	車庫
3	223	三条	本町1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	住宅建替前の閉栓水道と推測
4	1238	三条	本町6丁目	一般用(各種小売)	C	H29.11.21	目立った損傷なし	空家等	車庫の奥に住居部分あり
5	2525	三条	林町1丁目	一般用(メッキ業)	C	H29.11.21	屋根、窓ガラスなどに損傷あり	特定空家等	旧メッキ工場
6	2639	三条	林町1丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	倉庫
7	3746	三条	旭町1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.21	軒先、外壁などに損傷あり	特定空家等	住宅
8	4157	三条	田島1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.10.10	屋根、外壁などに損傷あり	特定空家等	住宅 空家台帳No.162と同一
9	4620	三条	田島2丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	車庫
10	4627	三条	田島2丁目	一般用(その他工場用)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	倉庫
11	4628	三条	田島2丁目	一般用(その他工場用)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	倉庫
12	4629	三条	田島2丁目	一般用(メッキ業)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	倉庫
13	4645	三条	田島2丁目	一般用(金属製造)	C	H29.11.21	目立った損傷なし	空家等	倉庫
14	4715	三条	田島2丁目	一般用(各種小売)	C	H29.11.21	目立った損傷なし	空家等	旧工場
15	4898	三条	東三条1丁目	一般用(食堂・レストラン・そば等)	C	H29.11.21	目立った損傷なし	空家等	旧喫茶店
16	6241	三条	東裏館1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.21	屋根の損傷が大きい(瓦の落下あり)	特定空家等	住宅
17	6577	三条	東裏館2丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	貸ガレージ
18	6784	三条	東裏館2丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.21	目立った損傷なし	空家等	旧工場
19	7128	三条	西裏館1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.21	雨樋や下屋の損傷が大きい	特定空家等	住宅

空家実態調査C判定(老朽)・D判定(危険)調査結果一覧表

〔H29.12.12現在〕

No.	水栓No.	地区	水道設置場所	水道用途	判定	現地確認年月日	建物等の状況	判定	備考 (調査時点の建物用途など)
20	7689	三条	荒町1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.21	利用あり	対象外	作業所
21	7890	三条	荒町2丁目	一般用(金属製造)	C	H29.7.28	解体済み	対象外	空家台帳No.109と同一 (住宅解体済み)
22	8573	三条	石上3丁目	一般用(倉庫)	C	H29.11.22	目立った損傷なし	空家等	貸倉庫
23	8576	三条	石上3丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.22	雨樋、入口ドア破損	特定空家等	旧工場
24	10340	三条	北四日町	一般用(一般住宅)	C	H29.11.22	目立った損傷なし まれに管理者の出入りあり	空家等	住宅
25	10341	三条	北四日町	一般用(一般住宅)	C	H29.11.22	目立った損傷なし まれに管理者の出入りあり	空家等	旧工場
26	11135	三条	南四日町3丁目	一般用(その他工場用)	C	H29.11.22	利用あり	対象外	倉庫
27	11143	三条	南四日町3丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.22	解体済み	対象外	更地
28	11313	三条	南四日町4丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.22	利用あり	対象外	物置
29	12186	三条	西四日町3丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.22	利用あり	対象外	倉庫
30	12935	三条	島田2丁目	一般用(金属製造)	C	H29.11.22	目立った損傷なし	空家等	倉庫
31	13293	三条	島田3丁目	一般用(金属製造)	C	H29.11.22	目立った損傷なし	空家等	旧工場
32	14741	三条	西本成寺1丁目	一般用(建設業)	C	H29.11.22	目立った損傷なし	空家等	倉庫
33	14849	三条	西本成寺2丁目	一般用(金属製造)	C	H29.11.22	窓ガラス破損	特定空家等	貸倉庫
34	15114	三条	直江町1丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.24	屋根、軒先などに損傷あり	特定空家等	倉庫
35	15201	三条	直江町1丁目	一般用(倉庫)	C	H29.11.24	利用あり	対象外	倉庫
36	15212	三条	直江町2丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.24	全体的に損傷が大きい	特定空家等	倉庫
37	15648	三条	直江町3丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.9.22	外壁に損傷あり	特定空家等	旧工場 空家台帳No.158と同一 (樹木は伐採済み)
38	15689	三条	直江町4丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.24	利用あり	対象外	倉庫

空家実態調査C判定(老朽)・D判定(危険)調査結果一覧表

〔H29.12.12現在〕

No.	水栓No.	地区	水道設置場所	水道用途	判定	現地確認年月日	建物等の状況	判定	備考 (調査時点の建物用途など)
39	15813	三条	土場	一般用(その他工場用)	C	H29.11.24	利用予定あり	対象外	旧工場
40	16308	三条	北新保2丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.24	屋根に損傷あり	特定空家等	住宅
41	16603	三条	南新保	一般用(一般住宅)	C	H29.11.24	利用あり	対象外	物置
42	17661	三条	塚野目2丁目	一般用(金属製造)	C	H29.11.27	利用あり	対象外	倉庫
43	17755	三条	塚野目4丁目	一般用(メッキ業)	C	H29.11.27	利用あり	対象外	貸倉庫
44	17889	三条	塚野目	一般用(金属製造)	C	H29.11.27	利用あり	対象外	倉庫
45	18165	三条	塚野目3丁目	一般用(倉庫)	C	H29.11.27	目立った損傷なし	空家等	倉庫
46	18168	三条	塚野目6丁目	一般用(倉庫)	C	H29.11.27	利用あり	対象外	倉庫
47	18177	三条	塚野目3丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.27	解体済み	対象外	更地
48	18282	三条	塚野目1丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.7.26	目立った損傷なし	空家等	旧事務所 空家台帳No.143と同一
49	18610	三条	鶴田3丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.27	目立った損傷なし	空家等	旧工場
50	18771	三条	鶴田1丁目	一般用(倉庫)	C	H29.11.27	外壁、窓などに損傷あり	特定空家等	旧工場
51	18817	三条	鶴田4丁目	一般用(倉庫)	C	H29.11.27	屋根の損傷が大きい(瓦の落下あり)	特定空家等	住宅
52	19750	三条	柳川新田	一般用(一般住宅)	C	H29.7.26	建物全体的に著しい損傷あり	特定空家等	住宅 空家台帳No.91と同一
53	19985	三条	東本成寺	一般用(その他工場用)	C	H29.11.28	利用あり	対象外	倉庫
54	19986	三条	東本成寺	一般用(その他工場用)	C	H29.11.28	利用あり	対象外	倉庫
55	20467	三条	五明	一般用(一般住宅)	C	H29.11.28	利用あり	対象外	工場建替前の閉栓水道と推測
56	21757	三条	月岡1丁目	一般用(倉庫)	C	H29.11.27	利用あり	対象外	倉庫
57	22682	三条	松ノ木町	一般用(一般住宅)	C	H29.11.27	利用あり	対象外	車庫

空家実態調査C判定(老朽)・D判定(危険)調査結果一覧表

〔H29.12.12現在〕

No.	水栓No.	地区	水道設置場所	水道用途	判定	現地確認年月日	建物等の状況	判定	備考 (調査時点の建物用途など)
58	22945	三条	籠場	一般用(一般住宅)	C	H29.11.27	建物は目立った損傷なし 樹木の枝が隣接する県道等へ越境	特定空家等	倉庫
59	24012	三条	西大崎2丁目	一般用(その他営業用)	C	H29.11.27	利用あり	対象外	倉庫
60	26459	三条	上保内	一般用(一般住宅)	C	H29.11.27	軒先が変形して落下するおそれあり	特定空家等	住宅
61	26720	三条	上保内	一般用(倉庫)	C	H29.11.27	外壁の損傷が大きい	特定空家等	倉庫
62	26745	三条	上保内	一般用(運輸・通信)	C	H29.11.27	目立った損傷なし	空家等	事務所、倉庫
63	28084	三条	大島	一般用(金属製造)	C	H29.11.27	利用あり	対象外	倉庫
64	30433	三条	一ノ門1丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.27	目立った損傷なし	空家等	住宅
65	33310	三条	五明	一般用(その他工場用)	C	H29.11.28	目立った損傷なし	空家等	旧工場
66	33408	三条	月岡4丁目	一般用(一般住宅)	C	H29.11.27	屋根、外壁の損傷が大きい	特定空家等	住宅
67	10002283	栄	渡前	一般用(一般住宅)	C	H29.11.28	屋根の損傷が大きい(トタンが飛散している)	特定空家等	住宅 空家台帳No.78と同一
68	10008672	栄	福島新田	一般用(その他営業用)	C	H29.11.28	利用あり	対象外	物置
69	10014265	栄	一ツ屋敷新田	一般用(その他営業用)	C	H29.11.28	利用あり	対象外	倉庫
70	10016179	栄	小滝	一般用(一般住宅)	C	H29.11.28	利用あり	対象外	物置
71	10021024	栄	安代	一般用(一般住宅)	D	H29.11.28	雑草、樹木が敷地全体的に繁茂	特定空家等	住宅
72	10026310	栄	若宮新田	一般用(その他営業用)	C	H29.11.28	不明(現地にプレハブ小屋及び仮設トイレあり)	対象外	閉栓した仮設トイレ用水道と推測
73	10027065	栄	福島新田	一般用(一般住宅)	C	H29.11.28	目立った損傷なし	空家等	住宅
74	10027791	栄	九之曾根	一般用(その他営業用)	C	H29.11.28	外壁などの損傷が大きい	特定空家等	倉庫
75	10027944	栄	今井野新田	一般用(その他営業用)	C	H29.11.28	利用あり	対象外	倉庫
76	20108113	下田	荻堀	一般用(一般住宅)	C	H29.11.30	建物全体的に著しい損傷あり	特定空家等	住宅

空家実態調査C判定(老朽)・D判定(危険)調査結果一覧表

〔H29.12.12現在〕

No.	水栓No.	地区	水道設置場所	水道用途	判定	現地確認年月日	建物等の状況	判定	備考 (調査時点の建物用途など)
77	20114042	下田	大沢	一般用(一般住宅)	C	H29.11.30	建物全体的に著しい損傷あり 目視で傾斜あり	特定空家等	住宅
78	20241512	下田	笠堀	一般用(一般住宅)	C	H29.11.30	倒壊のおそれ1棟、倒壊済み1棟あり	特定空家等	住宅
79	20244081	下田	北五百川	一般用(一般住宅)	C	H29.11.30	建物全体的に著しい損傷あり	特定空家等	住宅
80	20246047	下田	森町	一般用(一般住宅)	C	H29.11.30	屋根、外壁の損傷が大きい	特定空家等	住宅
81	20249044	下田	荒沢	一般用(一般住宅)	C	H29.11.30	目立った損傷なし	空家等	住宅
82	20250001	下田	小長沢	一般用(一般住宅)	C	H29.11.30	屋根、外壁の損傷が大きい	特定空家等	住宅
83	20252518	下田	長野	一般用(その他営業用)	C	H29.11.30	建物全体的に著しい損傷あり	特定空家等	旧鍛造工場
84	20364004	下田	上谷地	一般用(一般住宅)	C	H29.11.30	屋根の大部分が崩れている	特定空家等	住宅
85	30003940	三条	代官島	一般用(その他営業用)	C	H29.11.28	利用あり	対象外	車庫
86	A67	栄	鬼木新田	-	C	H29.11.28	問題なし	空家等	物置 空家台帳No.67と同一 (改善済み)
87	A75	栄	今井野新田	-	C	H29.11.28	目立った損傷なし	空家等	倉庫

調査結果87件の内訳

特定空家等 25件 (空家台帳と重複 4件)

空家等 19件 (空家台帳と重複 2件)

対象外 36件 (空家台帳と重複 1件)