

空き家・空き地苦情受付記録(H30.4.1～R2.10.31)

No.	受付日	所在地	空き家・空き地	状況
1	H30.4.12	中新	空き家	樹木越境
2	H30.4.19	若宮新田	空き家	倒木
3	H30.4.20	元町	空き家	庇落下
4	H30.4.25	島田1	空き家	ガレキ落下
5	H30.4.25	井栗2	空き家	トタン落下
6	H30.5.8	西裏館1	空き家	ガラス落下
7	H30.5.10	三柳	空き家	雨どい落下、樹木繁茂
8	H30.5.10	笹岡	空き家	看板、雨樋、下屋などの破損や落下
9	H30.5.11	長嶺	空き家	樹木越境
10	H30.5.11	三柳	空き家	雨どい、アンテナ破損、樹木越境
11	H30.5.23	栗林	空き家	樹木、雑草繁茂
12	H30.6.5	西裏館1	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
13	H30.6.7	南四日町1	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
14	H30.6.12	旭町1丁目	空き家	樹木越境
15	H30.6.13	直江町3丁目	空き家	雨どい破損、雑草繁茂、アメンロの発生
16	H30.6.18	西大崎1	空き地	雑草繁茂
17	H30.6.19	西大崎1丁目	空き家	雑草繁茂
18	H30.6.20	上保内丙	空き地	雑草繁茂
19	H30.6.21	田島2	空き地	樹木繁茂、アメンロ発生
20	H30.6.22	牛野尾	空き家	屋根、外壁破損、雑草繁茂、樹木越境
21	H30.6.25	西大崎2丁目	空き家	樹木越境
22	H30.6.25	曲淵1丁目	空き家	屋根、外壁破損、雑草繁茂、樹木越境
23	H30.6.25	曲淵1	空き家	雑草繁茂
24	H30.6.26	猪子場新田	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
25	H30.7.2	四日町	空き地	雑草繁茂
26	H30.7.2	本町1	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
27	H30.7.3	神明町	空き家	屋根、外壁破損、雑草繁茂、樹木越境
28	H30.7.4	旭町1	空き地	雑草繁茂
29	H30.7.4	月岡2	空き地	雑草繁茂
30	H30.7.6	麻布	空き地	樹木繁茂
31	H30.7.11	東大崎2	空き地	雑草繁茂
32	H30.7.17	本町4丁目	空き家	雑草繁茂
33	H30.7.18	月岡1	空き地	雑草繁茂
34	H30.7.18	西本成寺1	空き地	雑草繁茂
35	H30.7.18	尾崎	空き地	雑草繁茂
36	H30.7.18	諏訪1丁目	空き家	ブロック塀の破損、傾き
37	H30.7.19	鶴田4	空き地	雑草繁茂
38	H30.7.19	東三条2	空き地	雑草繁茂
39	H30.7.19	直江町4丁目	空き家	雑草繁茂、窓ガラス破損
40	H30.7.20	田島1	空き地	雑草繁茂
41	H30.8.3	直江町3丁目	空き家	窓ガラス破損、蜂の巣
42	H30.8.8	東裏館1丁目	空き家	外壁の破損
43	H30.8.13	南四日町4	空き地	雑草繁茂

空き家・空き地苦情受付記録(H30.4.1～R2.10.31)

No.	受付日	所在地	空き家・空き地	状況
44	H30.8.20	直江町2	空き地	樹木及び雑草繁茂、アメンロ発生
45	H30.8.20	本町4	空き地	雑草繁茂
46	H30.8.22	南新保	空き地	樹木及び雑草繁茂
47	H30.8.23	石上2丁目	空き家	蜂の巣
48	H30.8.25	月岡4丁目	空き家	倒壊の危険
49	H30.8.27	猪子場新田	空き地	雑草繁茂
50	H30.8.30	栗林	空き地	雑草繁茂、毛虫の発生
51	H30.8.30	上保内丙	空き地	雑草繁茂
52	H30.8.30	一ノ門1丁目	空き家	屋根、外壁一部崩落
53	H30.9.3	金子新田乙	空き地	雑草繁茂
54	H30.9.3	西本成寺2	空き地	雑草繁茂
55	H30.9.3	田島2	空き地	雑草繁茂
56	H30.9.3	東裏館1丁目	空き家	蜂の巣
57	H30.9.5	田島2丁目	空き家	雨どい、外壁破損、瓦落下
58	H30.9.6	元町	空き家	雑草繁茂
59	H30.9.6	南新保	空き家	シャッター破損
60	H30.9.10	西潟	空き家	雑草繁茂
61	H30.9.11	荻堀	空き家	樹木越境
62	H30.9.11	東新保	空き家	ブロック塀傾き
63	H30.9.13	麻布	空き地	雑草繁茂、通行の妨げ
64	H30.9.18	大島	空き地	雑草繁茂
65	H30.9.19	北五百川	空き家	ブロック塀の破損、傾き
66	H30.9.21	如法寺	空き地	樹木繁茂、通行の妨げ
67	H30.9.25	猪子場新田	空き地	雑草繁茂
68	H30.9.28	三竹1	空き地	雑草繁茂
69	H30.10.2	笹岡	空き家	樹木、雑草繁茂、窓ガラス破損
70	H30.10.9	新光町	空き家	トタン破損
71	H30.10.22	興野3	空き地	雑草繁茂
72	H30.10.22	三柳	空き家	雨どい、ガラス破損
73	H30.10.22	東新保	空き家	下屋、外壁損傷、雑草繁茂
74	H30.10.24	嘉坪川2丁目	空き家	雑草、樹木越境
75	H30.10.25	荒町1	空き地	雑草繁茂
76	H30.11.6	新光町	空き地	トタン飛散
77	H30.11.7	北四日町	空き地	雑草繁茂
78	H30.11.29	中新	空き地	雑草繁茂
79	H30.12.3	東三条1	空き家	一部崩落
80	H31.1.9	三竹2	空き地	シートの破片飛散
81	H31.2.4	北新保2丁目	空き家	雨どい破損
82	H31.3.6	田島2丁目	空き家	ブロック塀の破損、傾き
83	H31.4.15	石上2丁目	空き家	トタン破損
84	H31.4.15	柳沢	空き家	樹木繁茂
85	H31.4.17	南四日町3	空き地	雑草繁茂
86	H31.4.17	北四日町	空き地	雑草繁茂

空き家・空き地苦情受付記録(H30.4.1～R2.10.31)

No.	受付日	所在地	空き家・空き地	状況
87	H31.4.17	曲淵1丁目	空き家	窓ガラス、ベランダ破損
88	R1.5.8	四日町	空き地	雑草繁茂
89	R1.5.17	本町4丁目	空き地	雑草繁茂、ハクビシン生息
90	R1.5.17	本町4丁目	空き地	雑草繁茂、ハクビシン生息
91	R1.5.17	本町4丁目	空き地	雑草繁茂、ハクビシン生息
92	R1.5.21	直江町3丁目	空き家	軒破損、ハクビシン生息
93	R1.5.23	大字福島新田	空き家	樹木、雑草繁茂
94	R1.5.27	東三条2	空き地	雑草繁茂
95	R1.5.28	新堀	空き地	樹木繁茂、通行の妨げ
96	R1.5.30	旭町1	空き地	雑草繁茂
97	R1.5.30	旭町1	空き地	雑草繁茂
98	R1.5.31	猪子場新田	空き地	雑草繁茂
99	R1.6.3	三竹1丁目	空き家	樹木、雑草繁茂
100	R1.6.4	東裏館1	空き地	雑草繁茂
101	R1.6.5	西四日町1	空き地	雑草繁茂
102	R1.6.5	茅原	空き家	樹木繁茂、屋根、外壁破損
103	R1.6.10	田島1	空き地	雑草繁茂
104	R1.6.10	田島1	空き地	雑草繁茂
105	R1.6.11	東大崎1丁目	空き家	雑草繁茂
106	R1.6.12	嘉坪川2丁目	空き家	玄関屋根傾き
107	R1.6.12	東本成寺	空き家	樹木、雑草繁茂
108	R1.6.17	下保内	空き地	雑草繁茂
109	R1.6.17	南四日町3丁目	空き家	臭突破損
110	R1.6.25	東三条2	空き地	雑草繁茂
111	R1.6.25	東三条2	空き地	雑草繁茂
112	R1.7.2	東大崎2	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
113	R1.7.2	東大崎2丁目	空き家	雑草繁茂
114	R1.7.3	北新保2	空き地	雑草繁茂
115	R1.7.3	北新保2	空き地	雑草繁茂
116	R1.7.4	条南町	空き地	雑草繁茂
117	R1.7.5	南四日町1丁目	空き家	樹木、雑草繁茂、窓ガラス破損
118	R1.7.17	下保内	空き地	雑草繁茂
119	R1.7.17	下保内	空き地	雑草繁茂
120	R1.7.19	月岡2	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
121	R1.7.19	中新	空き地	雑草繁茂
122	R1.7.23	柳沢	空き地	雑草繁茂
123	R1.7.30	柳沢	空き家	蜂の巣
124	R1.7.31	南四日町2	空き家	樹木繁茂
125	R1.8.19	西本成寺	空き地	雑草繁茂
126	R1.8.19	西本成寺	空き地	雑草繁茂
127	R1.8.19	土場	空き地	雑草繁茂
128	R1.8.19	西本成寺	空き地	雑草繁茂
129	R1.8.20	石上1	空き地	泥が側溝に流れている

空き家・空き地苦情受付記録(H30.4.1～R2.10.31)

No.	受付日	所在地	空き家・空き地	状況
130	R1.8.22	居島	空き地	雑草繁茂
131	R1.8.23	西大崎1	空き家	樹木、雑草繁茂
132	R1.9.3	東大崎1	空き地	雑草繁茂
133	R1.9.3	上保内	空き家	樹木越境
134	R1.9.3	本町1丁目	空き家	外壁剥がれ
135	R1.9.5	本町3丁目	空き家	樹木越境
136	R1.9.6	東大崎1	空き家	雑草繁茂
137	R1.9.9	栗林	空き地	雑草繁茂
138	R1.9.9	北四日町	空き地	雑草繁茂
139	R1.9.10	高岡	空き家	冬囲い破損、蜂の巣
140	R1.9.11	田島2	空き地	雑草繁茂
141	R1.9.11	東三条1丁目	空き家	トタン、雨どい、看板破損
142	R1.9.11	興野3丁目	空き家	屋根、雨どい、換気扇破損
143	R1.9.11	上保内	空き家	蜂の巣
144	R1.9.18	直江町2	空き地	雑草繁茂
145	R1.9.18	直江町2	空き地	雑草繁茂
146	R1.9.18	鶴田3	空き地	雑草繁茂
147	R1.10.4	曲淵2	空き家	庇、屋根瓦、トタン破損
148	R1.10.9	須頃3	空き地	雑草繁茂
149	R1.10.10	島田2丁目	空き家	トタン破損
150	R1.10.10	直江町3	空き家	トタン、窓ガラス、看板破損
151	R1.10.11	東裏館1	空き家	瓦落下
152	R1.10.15	荒町1丁目	空き家	臭気抜き管破損
153	R1.10.21	諏訪2丁目	空き家	アンテナ破損
154	R1.11.13	田島2丁目	空き家	樹木、雑草繁茂
155	R1.11.15	諏訪2	空き地	雑草繁茂
156	R1.11.15	西大崎2	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
157	R1.11.15	諏訪2丁目	空き家	トタン、アンテナ破損
158	R1.11.18	直江町3	空き地	樹木繁茂
159	R1.11.20	南四日町3	空き地	雑草繁茂、通行の妨げ
160	R1.12.3	下保内	空き地	樹木繁茂
161	R1.12.26	東裏館1丁目	空き家	家屋老朽、トタン、雨どい破損
162	R1.12.27	東三条2丁目	空き家	雨どい破損
163	R2.1.9	北四日町	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
164	R2.1.30	籠場	空き家	窓ガラス破損
165	R2.1.30	西潟	空き家	トタン破損
166	R2.2.14	島田1	空き家	給湯器から水漏れ
167	R2.2.20	北四日町	空き家	アンテナ破損
168	R2.3.6	南四日町2	空き家	樹木繁茂
169	R2.3.16	中新	空き家	電力引込線破損
170	R2.3.27	北入蔵3	空き家	トイレの臭突、雨どい破損
171	R2.4.1	籠場	空き家	樹木越境
172	R2.4.1	上大浦	空き家	外壁破損、玄関・窓未施錠

空き家・空き地苦情受付記録(H30.4.1～R2.10.31)

No.	受付日	所在地	空き家・空き地	状況
173	R2.4.8	尾崎	空き家	屋根瓦、外壁破損
174	R2.4.9	飯田	空き家	一部倒壊
175	R2.4.9	飯田	空き家	倒壊の危険
176	R2.4.10	新光町	空き地	木片飛散
177	R2.4.27	興野1	空き地	雑草繁茂
178	R2.5.7	新保	空き家	アンテナ、看板破損
179	R2.5.11	四日町	空き家	樹木越境、蜂の巣
180	R2.5.13	東裏館1	空き地	雑草繁茂
181	R2.5.13	島田2丁目	空き家	樹木越境
182	R2.5.16	三竹2丁目	空き家	蜂の巣
183	R2.5.17	東鱈田	空き地	雑草繁茂
184	R2.5.18	東鱈田	空き家	雑草繁茂、蚊の発生
185	R2.5.22	東三条1	空き地	雑草繁茂
186	R2.5.22	北入蔵2丁目	空き家	樹木越境
187	R2.5.25	北新保1丁目	空き家	瓦落下、雨どい破損
188	R2.5.25	籠場	空き家	雑草繁茂
189	R2.5.27	西四日町1	空き地	雑草繁茂
190	R2.5.27	下坂井	空き家	雑草繁茂
191	R2.6.1	東三条2	空き地	雑草繁茂
192	R2.6.1	西本成寺1丁目	空き家	樹木、雑草繁茂、外壁剥がれ
193	R2.6.3	西大崎1丁目	空き家	雑草繁茂
194	R2.6.3	南新保	空き家	雑草繁茂、トタン破損
195	R2.6.11	代官島	空き地	雑草繁茂
196	R2.6.15	土場	空き地	雑草繁茂
197	R2.6.19	南四日町4	空き地	雑草繁茂
198	R2.6.23	曲淵2	空き地	雑草繁茂
199	R2.6.25	興野3	空き地	雑草繁茂
200	R2.6.25	東光寺	空き地	雑草繁茂
201	R2.6.29	島田2丁目	空き家	樹木越境
202	R2.7.1	島田1	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
203	R2.7.1	林町1丁目	空き家	雨どい、煙突破損、窓未施錠
204	R2.7.1	栗林	空き家	樹木、雑草繁茂
205	R2.7.3	福島新田	空き家	外壁飛散
206	R2.7.6	西中	空き地	雑草繁茂
207	R2.7.8	東新保	空き地	雑草繁茂、ヤスデの発生
208	R2.7.8	福島新田	空き家	ブロック塀の傾き、破損
209	R2.7.10	東光寺	空き家	樹木、雑草繁茂
210	R2.7.15	尾崎	空き地	雑草繁茂、蚊の発生
211	R2.7.17	曲谷	空き家	一部倒壊
212	R2.7.20	北潟	空き地	ガレキ放置
213	R2.7.20	西裏館1	空き家	外壁落下
214	R2.7.21	東三条2	空き地	雑草繁茂
215	R2.7.22	三竹3丁目	空き家	樹木越境、玄関未施錠

空き家・空き地苦情受付記録(H30.4.1～R2.10.31)

No.	受付日	所在地	空き家・空き地	状況
216	R2.7.22	西裏館1	空き家	トタン、雨どい、煙突破損
217	R2.7.27	本町6	空き地	雑草繁茂
218	R2.7.27	帯織	空き地	雑草繁茂
219	R2.7.28	山王	空き家	トタン、小屋の扉破損、畳放置
220	R2.7.29	安代	空き家	蚊の発生、雑草繁茂
221	R2.7.29	安代	空き家	樹木、雑草繁茂
222	R2.7.30	旭町1	空き地	雑草繁茂
223	R2.7.31	新保	空き地	雑草繁茂
224	R2.8.5	田島2丁目	空き家	雨どい、扉破損、玄関未施錠
225	R2.8.11	大島	空き地	雑草繁茂
226	R2.8.11	田島2	空き地	雑草繁茂
227	R2.8.11	西大崎2丁目	空き家	トタン、玄関屋根破損
228	R2.8.11	西大崎2丁目	空き家	アンテナ破損
229	R2.8.17	仲之町	空き家	家屋老朽、樹木繁茂
230	R2.8.17	条南町	空き家	樹木、雑草繁茂
231	R2.8.19	直江町4	空き地	雑草繁茂
232	R2.8.19	元町	空き家	雑草繁茂
233	R2.8.27	南四日町3丁目	空き家	屋根破損
234	R2.8.28	月岡1	空き地	雑草繁茂
235	R2.8.31	嘉坪川1	空き地	雑草繁茂
236	R2.8.31	須頃3	空き地	雑草繁茂、通行の妨げ
237	R2.8.31	東三条1丁目	空き家	蜂の巣
238	R2.9.4	猪子場新田	空き地	雑草繁茂
239	R2.9.4	柳沢	空き家	樹木越境
240	R2.9.8	直江町2丁目	空き家	蜂の巣
241	R2.9.14	横町2	空き地	雑草繁茂
242	R2.9.15	籠場	空き家	樹木越境
243	R2.9.16	帯織	空き家	蜂の巣
244	R2.9.28	田島1丁目	空き地	雑草繁茂
245	R2.10.12	東大崎1丁目	空き地	雑草繁茂、通行の妨げ
246	R2.10.12	南新保	空き家	蜂の巣

●空き家・空地苦情受付数

年度	空き家	空き地	計
H30	43	39	82
R1	40	48	88
R2	43	33	76
合計	126	120	246

※R2.10.31時点