

平成 27 年 11 月 30 日

報道機関各位

福祉保健部健康づくり課長



三条市体育文化センターの耐震診断の結果について

三条市体育文化センターは、耐震診断の結果、震度 6 強以上の大規模地震時に地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いことが判明しました。

このため三条市体育文化センターは、平成 27 年 12 月 1 日から原則利用を中止します。

市民の皆様には、大変御迷惑をおかけしますが御理解いただきますようお願いいたします。

1 三条市体育文化センターの概要

- (1) 所在地 三条市荒町二丁目 1 番 8 号
- (2) 建設年度 昭和 47 年度（経過年数 43 年）
- (3) 構造及び階数 鉄骨造、地上 3 階
- (4) 主な機能 大集会室兼展示室、会議室、屋内ゲートボール場、柔道場及び剣道場など
- (5) 年間利用者数 102,887 人（平成 26 年度）

2 耐震診断の判定指標

	Is 値 ※1	q 値 ※2
保有耐力診断（最低値）	0.096	0.380

※1 Is 値 地震力に対する建物の強度、靱性（変形能力、粘り強さ）を考慮し、建築物の階ごとに算出する構造耐震指標であり、0.6 以上必要。

※2 q 値 建物が水平方面の力に対して持つ耐性のことで、水平荷重の検証のための指標であり、1.0 以上必要。

担当：健康づくり課 スポーツ振興室 小林
電話：0256-34-5511（内線 288）