新潟県　三条市　一ノ木戸小学校校区（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、三条市環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）
- - - - :スクールバス路線
● :要対策箇所



道が曲がっており、車のすれ違いがしにくい上、速度も上がっている。

＜対策メニュー＞
路肩側溝に蓋を設置【三条市】（対応済）

抜け道として利用されている。車のスピードも上がっている。

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】（対応済）

青信号時間が短い

＜対策メニュー＞
朝の時間だけ長くする【新潟県（警察）】（対応済）

交通量が多く、道幅も狭いため危険

＜対策メニュー＞
境界線の引き直し【三条市】（対応済）

横断歩道が無く児童の横断が危険

＜対策メニュー＞　近くに横断歩道要望２箇所あり、集約する【三条市】（対応済）

東三条に向かう抜け道となっており、道路幅が狭く速度を上げる車が多い。

＜対策メニュー＞
路肩側溝に蓋、区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】（対応済）

交通量が多く、道幅も狭いため危険

＜対策メニュー＞
歩道整備が必要【三条市】（対応済）

東三条に向かう抜け道となっており、道路幅が狭く速度を上げる車が多い。

＜対策メニュー＞
路肩側溝に蓋、区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　裏館（うらだて）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）
・・・・・・:スクールバス路線
●:要対策箇所

②

②

交通量が多く、道幅が狭い上側溝に蓋が無く危険

＜対策メニュー＞
側溝に蓋を設置する【三条市】（対応済）

①

木があることで、歩行者から車が見えづらい

＜対策メニュー＞
歩道の整備と道路拡幅【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　裏館（うらだて）小学校校区（旧三条小学校校区）（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）

● :要対策箇所

交通量が多く横断歩道があるが、止まらない車が多く、注意喚起が必要

＜対策メニュー＞
注意喚起標識の設置【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　上林小学校（かんばやし）校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）

● :要対策箇所

幅員が狭くスピードを上げる車が多く、児童の通行に危険。

＜対策メニュー＞
区画線の設置【三条市】（対応済）

①

新潟県　三条市（さんじょう）　嵐南（らんなん）小学校校区　（三条市通学路交通安全プログラム　要対策箇所）

【対策検討メンバー1】教育委員会、小学校、自治会、PTA、新潟国道事務所、長岡国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署　※1
【対策検討メンバー2】教育委員会、小学校、自治会、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署　※2

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）
・・・・・・:スクールバス路線
●　:要対策箇所



交通量が多く歩道がないため、児童の通学に危険

＜対策メニュー＞
歩道整備工事を実施
【三条市】※1（対応済）

①

道路が狭く、歩道と車道の区別がないため、児童が事故に合う可能性があり危険

＜対策メニュー＞
歩道整備工事を実施【三条市】
※1（対応済）

現在の通学路は道路が狭く歩道との区別が無いため、危険であり不審者の心配がある。当該道路は通学路に指定したいものの、交通量が多く歩道がないため危険

＜対策メニュー＞
歩道整備工事を実施したい
【新潟県】　※2

②

③

交通量が多く歩道がないため、児童の通学に危険

＜対策メニュー＞
歩道整備工事を実施【三条市】　※1
（対応済）

④

新潟県　三条市（さんじょう）　嵐南（らんなん）小学校校区（旧四日町小学校校区）（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）
- - - - :スクールバス路線
● :要対策箇所

①

②

交通量が多く歩道がない状況で、大型車も通行するため、早急な道路整備が必要

＜対策メニュー＞
歩道を含めた道路改良【三条市】（対応済）

新道ができて交通量が多い、信号機が必要

＜対策メニュー＞
信号機を設置【新潟県（警察）】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　嵐南（らんなん）小学校校区（旧条南小学校校区）（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

- - - - :通学路（学校指定）

● :要対策箇所

変則6叉路で交通量が多く横断に危険を伴う

＜対策メニュー＞
境界線の引き直し
【三条市】（対応済）

側溝に蓋が無く通学に危険

＜対策メニュー＞
側溝の蓋掛け【三条市】（対応済）

側溝に蓋が無く通学に危険

＜対策メニュー＞
側溝の蓋掛け【三条市】（対応済）

トラックの往来多く、信号無いため横断に危険

＜対策メニュー＞
左折レーン及び注意喚起看板の設置【国】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　嵐南（らんなん）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）
- - - - :スクールバス路線
● :要対策箇所



「止まれ」が消えていることや「止まれ」の標識が高い位置にあるため、停止しない車が多い

＜対策メンバー＞
停止線、止まれの再塗装（舗装修繕）【三条市】（対応済）

「止まれ」の表示と停止線が消えかけているため、一時停止しない車がある

＜対策メンバー＞
停止線、止まれの再塗装（舗装修繕）【三条市】（対応済）

大型車通行時に児童が巻き込まれそうになる

＜対策メンバー＞
路肩側溝に蓋を設置【三条市】（対応済）

嵐南バイパスの抜け道として交通量が多く、スピードを出す車も多い

＜対策メンバー＞
側溝設置による路肩整備【三条市】（対応済）

国道8号への抜け道となっており、見通しがよいため速度が上がりやすく、大型車の進入も多い

＜対策メンバー＞
区画線（グリーンベルト）の設置、ボラードによる路肩の明示【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　西鱈田（にしたらだ）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）

● :要対策箇所



交通量が多く歩道がない状況で、通学に危険

＜対策メニュー＞
歩道境界線の区画線設置【三条市】（対応済）

交通量が多く歩道がない踏切で、大型車も通行するため、早急な踏切改良が必要

＜対策メニュー＞
踏切改良【三条市】（対応済）

交差点が狭く、側溝に蓋が無く通学に危険。

＜対策メニュー＞
側溝に蓋を掛け、交差点を改良【三条市】（対応済）

歩道が無く交通量が多いため危険。
また積雪時は住宅屋根から落雪のため危険が増す

＜対策メニュー＞
歩道の設置【新潟県】

抜け道になっており、速度を上げる車が多い

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】（対応済）

登下校児童が多く、交通量が多いうえ見通しが悪いため危険

＜対策メニュー＞
カーブミラーを設置【三条市】（対応済）

街灯が無く暗い、狭い道で交通量が多く、スピードを上げる車も通行するため危険。

＜対策メニュー＞
街灯、カーブミラーを設置【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　月岡（つきおか）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）

● :要対策箇所

交通量が多く横断歩道がない状況で、横断する児童が危険。

＜対策メンバー＞
近くに横断歩道の要望が有り。集約して設置する【三条市】（対応済）

①

信号機のない一直線の道路であり、車のスピードが上がりやすい

＜対策メンバー＞
区画線（イメージ狭窄、グリーンベルト）の設置【三条市】（対応済）

②



新潟県　三条市（さんじょう）　井栗（いぐり）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

幹線道路で交通量が多いが、既存の歩道幅員や路肩が狭く危険

＜対策メニュー＞
国道整備により現道の安全性を高める【新潟県】（対策中）

交通量が多く歩道がないため、児童が事故に合う可能性があり危険

＜対策メニュー＞
歩道整備の実施【三条市】（対応済）

交通量が多く歩道がないため、児童が事故に合う可能性があり危険

＜対策メニュー＞
歩道整備を早急に実施【新潟県】（対応済）

交通量が多く歩道がなく、側溝に蓋が無いため児童が事故に合う可能性があり危険

＜対策メニュー＞
側溝に蓋を掛ける【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　旭（あさひ）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署



近年抜け道として利用する車が多い。法定速度を超過する車が多い

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の再設置【三条市】（対応済）

水深2mの用水路にガードレールが無く通学に危険

＜対策メニュー＞
防護柵の設置【三条市】（対応済）

幅員が狭く見通しが悪い上歩道が整備されていない、また大型車等の交通量が多く児童の通行に危険。

＜対策メニュー＞
交差点改良の実施【三条市】（対応済）

近年抜け道として利用する車が多い。法定速度を超過する車が多い

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　保内（ほない）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）

● :要対策箇所



幹線道路で交通量が多いが、既存の歩道幅員や路肩が狭く危険

＜対策メニュー＞
国道整備により現道の安全性を高める【新潟県】（対応中）

＜対策メニュー＞
上記国道403号整備に合わせ市道整備を行うことにより通過交通の転換を図る【三条市】（対応済）

布施谷川の改修中、道幅が狭く、水路に柵が無く転落する

＜対策メニュー＞
防護柵の設置【三条市】（対応済）

幹線道路で交通量が多いが、路肩が狭く、歩道がない

＜対策メニュー＞
路肩拡幅、歩道新設の実施【新潟県】（対応済）

新潟県 三条市 大崎学園（前期課程） 学園区　（三条市通学路交通安全プログラム　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、三条市環境課、三条警察署

学園区域図

- - - - :通学路（学校指定）
・・・・・・:スクールバス路線
●:要対策箇所

通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い。

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置、側溝に蓋を設置【三条市】(対応済)

④

朝の通行禁止の時間帯に走行する車があり、スピードを出す車も多い。

＜対策メニュー＞（対応済）
路肩側溝に蓋を設置
【三条市】（対応済）

②

抜け道として速度を上げて通行する車が多い。

＜対策メニュー＞
側溝設置による路肩整備【三条市】(対応済)

③

③

牛ケ島踏切が大型車両通行禁止のため、多くの大型車両が学校前通学路を通る。保護者、見守り活動者から要望があがっている。

＜対策メニュー＞
踏切改良【三条市】(対応中)

①

①

抜け道として速度を上げて通行する車が多い。

＜対策メニュー＞
歩道の設置【三条市】(対応済)

⑤

交通量が多く、スピードを上げる車が多い。

＜対策メニュー＞
歩道の設置【三条市】(対応済)

⑥

新潟県　三条市（さんじょう）　大島（おおじま）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署



- ------ :通学路（学校指定）
- - - - - :スクールバス路線
- ● :要対策箇所

交通量が多く横断に危険、通学路の表示がない。

＜対策メニュー＞
通学路の標識を設置【国】（対応済）

変則交差路で見通しが悪い。横断する児童の通行に危険

＜対策メニュー＞
カーブミラー、注意喚起看板を設置【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　須頃（すごろ）小学校校区　（三条市通学路交通安全プログラム　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署



通学路として新たな道路整備が必要

＜対策メニュー＞
歩車道整備が必要【三条市】（対応済）

幹線道路の抜け道になっており、見通しもよいため車の速度が上がりやすい

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置、側溝に蓋を設置【三条市】（対応済）

交通量が多く、道幅が狭いうえ通学路表示が無い

＜対策メニュー＞
電柱に表示があるが「止まれ」文字を入れて改善【三条市】（対応済）

------ :通学路（学校指定）

- - - - :スクールバス路線

● :要対策箇所

新潟県　三条市　栄中央小学校校区（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

幅員が狭く交通量が多く側溝に柵が無い、児童の通行に危険。街灯がなく夜間通行が危険

＜対策メニュー＞
歩道整備工事（街灯設置含む）を実施したい【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　栄北（さかえきた）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）

● :要対策箇所

交通量が多く歩道がない、また街灯がなく夜間通行が危険

＜対策メニュー＞
道路整備工事（街灯設置含む）の実施【三条市】（対応済）

車がスピードを出しやすい上、見通しが悪くなる地点がある

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】(対応済)

交通量が多く道路幅が狭い上、速度を上げる車が多い

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】(対応済)

抜け道になっており、速度を上げる車が多い

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】(対応済)

歩道が狭く縁石が無い。大型トラックもしばしば通行する

＜対策メニュー＞
歩道の設置【三条市】(対応中)

見通しがよく、車が速度を上げて通行している

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の設置【三条市】(対応済)

幹線道路で交通量が多いが、路肩が狭く、歩道が無い

＜対策メニュー＞
路肩拡幅、歩道新設の実施【三条市】（対応済）

見通しのよい直線道路でスピードが上がりやすい

＜対策メニュー＞
歩道の設置【三条市】(対応済)

新潟県　三条市（さんじょう）　大面（おおも）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

- - - - :通学路（学校指定）
● :要対策箇所



通学路として新たな道路整備が必要

＜対策メニュー＞
道路整備、歩道の設置
【三条市】（対応済）

①

車のスピードが速く、通学路の表示が見えにくいため児童の通行に危険

＜対策メニュー＞
解りやすいように設置する。
【三条市】（対応済）

②

幅員が狭くカーブしているため見通しが悪い、またスピードが速いため児童の通行に危険。

＜対策メニュー＞
カーブミラーの設置【三条市】（対応済）

③

新潟県　三条市（さんじょう）　長沢（ながさわ）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

:通学路（学校指定）

:要対策箇所

N

交通量が多く歩道がない状況で、大型車も通行するため、早急に道路整備をしないと通学に危険。

＜対策メニュー＞
歩道整備工事を実施したい
【新潟県】（対応中）

大型ダンプをはじめ交通量が多い道路であるが、道幅が狭く歩道が無いため危険。

＜対策メニュー＞
歩道を含めた道路改良を実施したい
【新潟県】



交通量が多く歩道がない状況で、大型車も通行するため、早急に道路整備をしないと通学に危険。

＜対策メニュー＞
歩道整備工事を実施したい
【三条市】（対応済）

新潟県　三条市　笹岡小学校校区（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

:通学路（学校指定）

:要対策箇所

幅員が狭く歩道整備がされていない、また交通量が多く危険。

＜対策メニュー＞
歩道整備工事【三条市】（対応済）



国道で交通量が多いが横断歩道が無く、横断するのに危険

＜対策メニュー＞
横断歩道の設置
【新潟県（警察）】（対応済）

抜け道として利用されている。車の速度も上がっている。街灯の設置が必要

＜対策メニュー＞
街灯の設置
【三条市】（対応済）

通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い

＜対策メニュー＞
舗装による路肩整備
【三条市】（対応済）

抜け道として速度を上げて通行する車が多い

＜対策メニュー＞
区画線（グリーンベルト）の再設置
【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　大浦（おおうら）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- - - - :通学路（学校指定）

● :要対策箇所



通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い

＜対策メニュー＞
区画線の再設置、側溝設置による路肩整備
【三条市】（対応済）

②

通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い

＜対策メニュー＞
歩車道境界ブロックの再設置、ボラードの設置
【三条市】（対応済）

③

交通量が多く歩道彩色が無く通学に危険

＜対策メニュー＞
歩道境界線等の区画線の設置
【三条市】（対応済）

①

新潟県　三条市（さんじょう）　森町（もりまち）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

------ :通学路（学校指定）

- - - - :スクールバス路線

● :要対策箇所



大型車を含む交通量が多く、また坂道、カーブであるのにもかかわらずスピードを出す車が多いが、歩道も無く危険

＜対策メニュー＞
安全確保のため路面標示等を実施したい【新潟県】

交通量が多く、横断歩道が有るが信号が無い

＜対策メニュー＞
看板の設置【三条市】（対応済）

通学路脇が急な崖で河原まで20mで落下する危険性あり。

＜対策メニュー＞
防護柵の設置【三条市】（対応済）

新潟県　三条市（さんじょう）　飯田（いいだ）小学校校区　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新潟国道事務所、新潟県三条地域振興局、三条市建設課、環境課、三条警察署

学校区域図

- ------ :通学路（学校指定）
- - - - - :スクールバス路線
- ● :要対策箇所

①

交通量が多く横断歩道がないため児童の通学に危険である。

＜対策メニュー＞
歩道整備工事を実施したい
【三条市】（対応済）

交通量が多く横断歩道がないため児童の通学に危険である。

＜対策メニュー＞
歩道整備工事を実施したい
【新潟県】（②は対応済）

②

③