

三条市内通学路の要対策箇所一覧

【一ノ木戸小学校】

令和6年10月1日時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
興野新光線	三条市林町2丁目	交通量が多く、道幅も狭いため危険	境界線の引き直し(対応済)	三条市	
東高校南通り線	三条市興野1丁目10番地側	横断歩道が無く児童の横断が危険	近くに横断歩道要望2箇所あり、集約する(対応済)	三条市	
国道289号	三条市興野1丁目コンビニ前の信号機	青信号時間が短い	朝の時間だけ長くする(対応済)	新潟県(警察)	
国道403号	三条市塚野目4丁目	横断歩道が消えている	横断歩道を引き直す(対応済)	新潟県(警察)	
興野北三条線	三条市興野2丁目13番地	横断歩道が消えている	横断歩道を引き直す(対応済)	三条市	
興野新光線	三条市興野1丁目14番地	交通量が多く、道幅も狭いため危険	歩道整備が必要(対応済)	三条市	
塚野目嘉坪川線ほか	嘉坪川一、二丁目地内(にじいろ保育園付近)	抜け道として利用されている。車のスピードも上がっている。	区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	
嵐北383号線	新光町地内(市道栗林新光線との交差点付近)	道が曲がっており、車のすれ違いがしにくい上、速度も上がっている。	路肩側溝に蓋を設置(R4対応済)	三条市	
停車場田島線	田島一丁目地内(田島児童遊園付近)	東三条駅に向かう抜け道となっており、道路幅が狭く速度を上げる車が多い。	路肩側溝に蓋、区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	
停車場田島線	田島一丁目地内(県道三条下田線付近)	東三条駅に向かう抜け道となっており、道路幅が狭く速度を上げる車が多い。	路肩側溝に蓋、区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	

【裏館小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
西大割裏門通り2号線	三条市東裏館3丁目 裏館小からうらだての里	交通量が多く、道幅が狭いうえ側溝に蓋が無く危険	蓋をするため地元と調整する(対応済)	三条市	
裏館古城町線	三条市元町16ー13 西洋舎前交差点	交通量多く断歩道は有るが、止まらない車が多く、注意喚起必要	注意喚起標識の設置に向け調整(対応済)	三条市	旧三条小学校
新保裏館線	旭町二丁目地内(市役所付近)	木があることで、歩行者から車が見えづらい。	歩道の整備と道路拡幅(R4対応済)	三条市	

【上林小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
石上栗林線	三条市石上から栗林間の通学路	狭い道で車のスピードが速く、ゾーン設定必要	区画線の対応を行う(対応済)	三条市	

三条市内通学路の要対策箇所一覧

【嵐南小学校】

令和6年10月1日時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
四日町島田線	三条市条南町・島田2丁目 蜘蛛橋付近	交通量多く歩道が無いため児童の通学に危険である	歩道整備工事を実施したい(R4対応済)	三条市	
嵐南373号線	三条市直江町4丁目 榊モーターハル付近	道路が狭く歩道と車道の区別が無いため児童の通学に危険である	歩道整備工事を実施したい(対応済)	三条市	
南四日町西本成寺線	三条市条南町・桜木町付近	交通量多く歩道が無いため児童の通学に危険である	歩道整備工事を実施したい(対応済)	三条市	

国道8号	三条市猪子場(県道坂井猪子場線と国道の交差点)	トラックの往来多く、信号無いため横断に危険	左折レーンの設置、注意喚起看板設置する(対応済)	国土交通省	旧条南小学校
直江町2丁目2号線	三条市直江町2丁目9番	側溝に蓋が無く危険	蓋をするため地元と調整する(対応済)	三条市	旧条南小学校
一中裏通り線	三条市直江町1丁目交差点	変則6叉路で交通量が多く横断に危険、境界線が消えている	境界線の引き直し(対応済)	三条市	旧条南小学校
嵐南290号線	三条市直江町4丁目7番	側溝に蓋が無く危険	側溝に蓋をする(対応済)	三条市	旧条南小学校
田島月岡線	三条市曲淵1丁目 山吾食堂前	新道が出来て交通量が多い、信号機が必要	信号機を設置(対応済)	新潟県(警察)	旧四日町小学校
新保裏館線 諏訪田中割線	三条市東新保(昭栄大橋からコロナ)	交通量が多く歩道が整備されていないため道路整備必要	歩道を含めた道路改良を実施したい(対応済)	三条市	旧四日町小学校
四日町島田線	条南町地内(島田二丁目交差点付近)	大型車通行時に児童が巻き込まれそうになる。	路肩側溝に蓋を設置(R4対応済)	三条市	
直江町四丁目西1号線	直江町四丁目地内(直江町四丁目9番付近)	「止まれ」が消えていることや「止まれ」の標識が高い位置にあるため、停止しない車が多い。	停止線、止まれの再塗装(舗装修繕)(R4対応済)	三条市	
土場東1号線	土場地内(土場北交差点付近)	「止まれ」の表示と停止線が消えかけているため、一時停止しない車がある。	停止線、止まれの再塗装(舗装修繕)(R4対応済)	三条市	
中谷地西通り線	西本成寺一丁目地内(市道西本成寺下新田線との交差点付近)	国道8号への抜け道となっており、見通しがよいため速度が上がりやすく、大型車の進入も多い。	区画線(グリーンベルト)の設置、ポラードによる路肩の明示(R4対応済)	三条市	
四日町東本成寺線 ほか	東本成寺地内(共同調理場付近)	嵐南バイパスの抜け道として交通量が多く、スピードを出す車も多い。	側溝設置による路肩整備(R4対応済)	三条市	

県道長岡見附三条線	三条市北四日町・南四日町1～4丁目	現在の通学路は道路が狭く歩道と車道の区別が無いため、危険であり裏通りで不審者の心配がある。当該道路は通学路に指定したものの、交通量が多く歩道がないため危険である	歩道整備工事を実施したい	新潟県	
-----------	-------------------	--	--------------	-----	--

三条市内通学路の要対策箇所一覧

【西鱒田小学校】

令和6年10月1日時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
支所土場線	三条市西中62 諏訪神社前	狭い道で歩道がなく交通量が多い	歩道境界線の区画線対応を実施する(対応済)	三条市	
支所土場線	三条市五明99 西中踏切	狭い踏切で交通量が多い	踏切改良が必要(対応済)	三条市	
片口東鱒田線	三条市東鱒田78－6	児童の登下校が多く、交通量も多いうえ見通しが悪い	カーブミラーの設置に向け調整(対応済)	三条市	
五明袋線	三条市東鱒田保育所前	街灯がなく夜間通行が危険	街灯設置で地元と調整(対応済)	三条市	
五明袋線	三条市東鱒田保育所前	狭い道でカーブしているうえ車のスピードが速いため危険	カーブミラーの設置に向け調整(対応済)	三条市	
東鱒田諏訪田線	三条市東鱒田1452番3	交差点が狭く、側溝に蓋が無く危険	側溝に蓋を掛け、交差点改良が必要(対応済)	三条市	
片口東鱒田線	東鱒田地内(西鱒田小学校前バス停付近)	抜け道になっており、速度を上げる車が多い。	区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	
県道長岡見附三条線	吉野屋(袋)地内(三ツ屋バス停から横断歩道までの間)	歩道が無く交通量が多いため危険。また積雪時は住宅屋根から落雪のため危険が増す	歩道の設置	新潟県	

【月岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
嵐南293号線	三条市曲渕3丁目 エシステム前十字路	交通量が多いが横断歩道が無く、横断する児童があり危険	近くの横断歩道要望と集約して設置する(対応済)	三条市	
本成寺211号線	曲渕三丁目地内(市道本成寺270号線との交差点付近)	信号機のない一直線の道路であり、車のスピードが上がりやすい。	区画線(イメージ狭窄、グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	

三条市内通学路の要対策箇所一覧

【井栗小学校】

令和6年10月1日時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
三柳牛ヶ島線	三条市三柳32	側溝に蓋が無く危険	側溝に蓋をする(対応済)	三条市	
下谷地柳場新田線	三条市鶴田4丁目	交通量が多く歩道が整備されていないため道路整備必要	歩道整備により安全確保を実施したい(対応済)	三条市	
国道403号	三条市塚野目3丁目	交通量が多く歩道が整備されていないため道路整備必要	歩道整備により安全確保を実施したい(対応済)	新潟県	
国道403号	三条市三柳～塚野目	交通量が多いが、車道路肩および歩道幅員が狭いため危険	国道整備により通過交通の転換を図る(対策済)	新潟県	

【旭小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
三貫地塚野目2号線	三条市三貫地新田 日吉神社前	幅員狭く大型車等交通量が多く歩道整備が無く、交差点改良必要	交差点改良を実施したい(対応済)	三条市	
柳場三貫地線	三条市柳場409 佐藤牛舎前	水深2mの用水路にガードレール無く危険	防護柵を設置する(対応済)	三条市	
柳場三貫地線	柳場新田地内(市道下谷地柳場新田線交差点付近)	近年抜け道として利用する車が多い。法定速度を超過する車が多い。	区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	
柳川下道1号線	柳川新田地内(柳川新田771番地付近)	近年抜け道として利用する車が多い。法定速度を超過する車が多い。	区画線(グリーンベルト)の再設置(R4対応済)	三条市	

【保内小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
保内砂押線	三条市上保内乙556 日東工業三条工場前	布施谷川の改修中、道幅が狭く、水路に柵が無く転落する	防護柵を設置する(対応済)	三条市	
国道403号	三条市下保内264ー2付近	幹線道路で交通量が多いが、路肩が狭く、歩道がない	路肩拡幅、歩道新設を実施する(対応済)	新潟県	
国道403号	三条市上保内～下保内	交通量が多いが車道路肩および歩道幅員が狭いため危険	国道整備により通過交通の転換を図る(対策中)	新潟県	
新田川線 (国道403号)	三条市上保内～下保内	国道403号の交通量が多いが車道路肩および歩道幅員が狭いため危険	上記国道403号国道整備に合わせ市道整備を行うことにより通過交通の転換を図る(R4対応済)	三条市	

【大崎学園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
松ノ木合屋線	牛ヶ島地内(牛ヶ島踏切)	牛ヶ島踏切が大型車両通行禁止のため、多くの大型車両が学校前通学路を通る。保護者、見守り活動者から要望があがっている。	踏切改良(対応中) 即効性のある暫定対策:自動車運転者等に対して注意喚起看板を設置、区画線の設置	三条市	
三竹合屋線	三竹二丁目地内(市道大崎381号線との交差点付近)	朝の通行禁止の時間帯に走行する車があり、スピードを出す車も多い。	路肩側溝に蓋を設置(R4対応済)	三条市	
松ノ木合屋線	北入蔵三丁目地内(市道大崎松ノ木3号線との交差点)	抜け道として速度を上げて通行する車が多い。	側溝設置による路肩整備(R4対応済)	三条市	
東三条北入蔵線	北入蔵一丁目地内(職業安定所付近)	通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い。	区画線(グリーンベルト)の設置、側溝に蓋を設置(R4対応済)	三条市	
大崎校北通り線	東大崎一丁目地内(大崎児童館前)	抜け道として速度を上げて通行する車が多い。	歩道の設置(R4対応済)	三条市	
三竹柳沢線	東大崎一丁目地内(東大崎一丁目6番から7番地付近)	交通量が多く、スピードを上げる車が多い。	歩道の設置(R4対応済)	三条市	

三条市内通学路の要対策箇所一覧

【大島小学校】

令和6年10月1日時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道8号	三条市代官島西交差点	交通量が多く横断に危険、通学路の表示が無い	通学路の警戒標識(208学校・幼稚園あり)設置(対応済)	国土交通省	
大島177号線	三条市荻島1008-1	変則交差点で見通しが悪い、横断する児童があり危険	カーブミラー、注意喚起看板設置する(対応済)	三条市	

【須頃小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
上須頃下須頃線	三条市上須頃1337、1450-1の交差点	交通量が多く、道幅が狭いうえ運転者に通学路表示が無い	電柱に表示が有るが「止まれ」文字を入れて改善(対応済)	三条市	
大島164号線	三条市須頃二丁目・上須頃付近	通学路として新たな道路整備が必要	歩車道整備が必要(R5対応済)	三条市	
上須頃前畑線	上須頃地内(三条市立大学付近)	幹線道路の抜け道になっており、見通しもよいため車の速度が上がりやすい。	区画線(グリーンベルト)の設置、側溝に蓋を設置(R4対応済)	三条市	

三条市内通学路の要対策箇所一覧

【栄中央小学校】

令和6年10月1日時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
新堀7号線・福島乙4号線	三条市善久寺3002－3諏訪神社前	道幅が狭く水路に柵が無く転落する、街灯が無く夜間通行が危険	歩道整備工事(街灯設置含む)を実施したい(対応済)	三条市	

【栄北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
岡野新田1号線	三条市岡野新田476付近	幹線道路で交通量が多いが、路肩が狭く、歩道がない	路肩拡幅、歩道新設を実施する(対応済)	三条市	
今井野新田1号線	三条市泉新田地内	交通量多く歩道が無い、また街灯が無く夜間通行が危険	歩道整備工事(街灯設置含む)を実施したい(対応中)	三条市	
泉新田1号線	三条市泉新田地内	交通量多く歩道が無い、また街灯が無く夜間通行が危険	歩道整備工事(街灯設置含む)を実施したい(対応済)	三条市	
今井6号線	今井地内(市道今井1号線との交差点付近)	車がスピードを出しやすい上、見通しが悪くなる地点がある。	区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	
今井6号線	今井地内(北陸自動車道高架下付近)	交通量が多く道路幅が狭い上、速度を上げる車が多い。	区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	
泉新田5号線ほか	泉新田地内(栄北小学校から神明橋付近)	見通しのよい直線道路でスピードが上がりやすい。	歩道の設置(R4対応済)	三条市	
今井野新田1号線	今井野新田地内(今井野新田8付近)	歩道が狭く縁石がない。大型トラックもしばしば通行する。	歩道の設置(対応中) 即効性のある暫定対策:自動車運転者等に対して注意喚起看板を設置	三条市	
泉新田13号線	泉新田地内(集落開発センター付近)	抜け道になっており、速度を上げる車が多い。	区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	
尾崎1号線ほか	尾崎地内(川通どれみ保育園付近)	見通しがよく、車が速度を上げて通行している。	区画線(グリーンベルト)の設置(R4対応済)	三条市	

【大面小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
矢田中曽根新田線	三条市北潟から安代地内	通学路として新たな道路整備が必要	道路、歩道整備が必要(対応済)	三条市	
前谷内1号線	三条市前谷内405	狭い道でカーブしているうえ車のスピードが速いため危険	カーブミラーの設置に向け調整(対応済)	三条市	
前谷内1号線	三条市帯織3377 帯織踏切付近	車のスピードが速く危険で通学路としての表示が良く見えない	看板を修繕して解り易い様に設置する(対応済)	三条市	

三条市内通学路の要対策箇所一覧

【長沢小学校】

令和6年10月1日時点

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
飯田原二日町線	三条市笹岡398(国289から下田大橋までの間)	交通量多く歩道が無いため児童の通学に危険である	歩道整備工事を実施したい(対応済)	三条市	
国道289号	三条市荻堀	交通量多く歩道が無いため児童の通学に危険である	歩道整備工事を実施したい(対応中)	新潟県	
国道290号	三条市桑切	大型ダンプをはじめ交通量が多い道路であるが、道幅が狭く歩道が無いため危険	歩道を含めた道路改良を実施したい	新潟県	

【笹岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
国道289号	三条市笹岡3526コジマオート先	国道で交通量が多いが横断歩道が無く、横断するのに危険	横断歩道設置を検討(対応済)	新潟県(警察)	
医王寺笹巻線	三条市笹岡(国道289からやまなみ線)	幅員狭く交通量が多く歩道整備が無い	歩道整備工事を実施したい(対応済)	三条市	
中野原連絡線	笹岡地内(市道医王寺笹巻線との交差点付近)	抜け道として利用されている。車の速度も上がっている。街灯の設置が必要。	街灯の設置(R4対応済)	三条市	
桑切檜山線	中野原地内(笹岡小学校前)	抜け道として速度を上げて通行する車が多い。	区画線(グリーンベルト)の再設置(R4対応済)	三条市	
医王寺笹巻線ほか	中野原地内(市道大浦山手線横断歩道付近)	通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い。	舗装による路肩整備(R4対応済)	三条市	

【大浦小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
島潟上大浦線	三条市島潟 大浦小前289号までの市道	交通量が多いが歩道彩色が無く、車道と歩道の区分けが必要	歩道境界線等の区画線を行う予定(対応済)	三条市	
大浦山手線	下大浦地内(下大浦横断歩道付近)	通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い。	区画線の再設置、側溝設置による路肩整備(R4対応済)	三条市	
大浦山手線	上大浦地内(大浦小学校付近)	通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い。	歩車道境界ブロックの再設置、ボラードの設置(R4対応済)	三条市	

【森町小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
八木前旧県道線	三条市八木前 郵便局前の八木館通り	道路脇が急な崖で河原まで20mで落下する可能性あり	防護柵を設置するために地元と調整する(対応済)	三条市	
国道289号	三条市荒沢 保育所付近 ふじや商店前	交通量が多く、横断歩道が有るが信号が無い	看板設置予定(対応済)	三条市	旧荒沢小学校
国道289号	三条市棚鱗	大型車を含む交通量が多く、また坂道、カーブであるのにもかかわらずスピードを出す車が多いが、歩道も無く危険	安全確保のため路面標示等を実施したい	新潟県	旧荒沢小学校

【飯田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道森町鹿峠線	三条市飯田 目黒洋服店付近	交通量多く歩道が無いため児童の通学に危険である	歩道整備工事を実施したい(対応済)	新潟県	
飯田原二日町線	三条市飯田 ウェルネス下田地内	交通量多く歩道が無いため児童の通学に危険である	歩道整備工事を実施したい(対応済)	三条市	