


# 新潟県 三条市 一ノ木戸小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



- - - : 通学路 (学校指定)
- ⋯⋯⋯ : スクールバス路線
- : 要対策箇所



青信号時間が短い

<対策メニュー>  
朝の時間だけ長くする【新潟県(警察)】(対応済)

交通量が多く、道幅も狭いため危険

<対策メニュー>  
境界線の引き直し【三条市】(対応済)

横断歩道が無く児童の横断が危険

<対策メニュー> 近くに横断歩道要望2箇所あり、集約する【三条市】(対応済)

東三条に向かう抜け道となっており、道路幅が狭く速度を上げる車が多い。

<対策メニュー>  
路肩側溝に蓋、区画線(グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)

道が曲がっており、車のすれ違いがしにくい上、速度も上がっている。

<対策メニュー>  
路肩側溝に蓋を設置【三条市】(対応済)

抜け道として利用されている。車のスピードも上がっている。

<対策メニュー>  
区画線(グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)

⑧

⑦

交通量が多く、道幅も狭いため危険

<対策メニュー>  
歩道整備が必要【三条市】(対応済)

⑨

⑩


東三条に向かう抜け道となっており、道路幅が狭く速度を上げる車が多い。

<対策メニュー>  
路肩側溝に蓋、区画線(グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)

新潟県 三条市 裏館小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



- - - : 通学路(学校指定)
- ..... : スクールバス路線
- : 要対策箇所



交通量が多く、道幅が狭い上側溝に蓋が無く危険

<対策メニュー>  
側溝に蓋を設置する【三条市】(対応済)



木があることで、歩行者から車が見えづらい


<対策メニュー>  
歩道の整備と道路拡幅【三条市】(対応済)

新潟県 <sup>さんじょう</sup> 三条市 <sup>うらだて</sup> 裏館小学校校区 (旧三条小学校校区) (通学路合同点検 要対策箇所)



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



交通量が多く横断歩道があるが、止まらない車が多く、注意喚起が必要

<対策メニュー>  
注意喚起標識の設置【三条市】(対応済)



新潟県 三条市 上林小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう

かんばやし

学校区域図



--- :通学路(学校指定)

● :要対策箇所

幅員が狭くスピードを上げる車が多く、  
児童の通行に危険。

<対策メニュー>  
区画線の設置【三条市】(対応済)



地理院地図

新潟県 三条市 嵐南小学校校区 (三条市通学路交通安全プログラム 要対策箇所)



--- : 通学路(学校指定)  
 - - - : スクールバス路線  
 ● : 要対策箇所

交通量が多く歩道がないため、児童の通学に危険

<対策メニュー>  
 歩道整備工事を実施【三条市】※1(対応済)



道路が狭く、歩道と車道の区別がないため、児童が事故に合う可能性があり危険

<対策メニュー>  
 歩道整備工事を実施【三条市】※1(対応済)



現在の通学路は道路が狭く歩道との区別が無いいため、危険であり不審者の心配がある。当該道路は通学路に指定したいものの、交通量が多く歩道がないため危険

<対策メニュー>  
 歩道整備工事を実施したい【新潟県】※2



交通量が多く歩道がないため、児童の通学に危険


<対策メニュー>  
 歩道整備工事を実施【三条市】※1(対応済)



# 新潟県 <sup>さんじょう</sup> 三条市 <sup>らんなん</sup> 嵐南小学校校区 (旧四日町小学校校区) (通学路合同点検 要対策箇所)



- - - : 通学路 (学校指定)
- ⋯⋯⋯ : スクールバス路線
- : 要対策箇所




交通量が多く歩道がない状況で、大型車も通行するため、早急な道路整備が必要

新道ができて交通量が多い、信号機が必要


<対策メニュー>  
歩道を含めた道路改良【三条市】(対応済)

<対策メニュー>  
信号機を設置【新潟県(警察)】(対応済)

新潟県 三条市 嵐南小学校校区 (旧条南小学校校区) (通学路合同点検 要対策箇所)



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



変則6又路で交通量が多く横断に危険を伴う

<対策メニュー> 境界線の引き直し  
【三条市】(対応済)



側溝に蓋が無く通学に危険

<対策メニュー>  
側溝の蓋掛け【三条市】(対応済)



側溝に蓋が無く通学に危険

<対策メニュー>  
側溝の蓋掛け【三条市】(対応済)



トラックの往来多く、信号無いため横断に危険

<対策メニュー>  
左折レーン及び注意喚起看板の設置【国】(対応済)



# 新潟県

## 三条市

## 嵐南小学校校区

(通学路合同点検 要対策箇所)



- - - : 通学路(学校指定)
- ⋯⋯⋯ : スクールバス路線
- : 要対策箇所


大型車通行時に児童が巻き込まれそうになる

<対策メニュー>  
路肩側溝に蓋を設置【三条市】(対応済)



「止まれ」が消えていることや「止まれ」の標識が高い位置にあるため、停止しない車が多い

<対策メニュー>  
停止線、止まれの再塗装(舗装修繕)【三条市】(対応済)



嵐南バイパスの抜け道として交通量が多く、スピードを出す車も多い

<対策メニュー>  
側溝設置による路肩整備【三条市】(対応済)

「止まれ」の表示と停止線が消えかけているため、一時停止しない車がある

<対策メニュー>  
停止線、止まれの再塗装(舗装修繕)【三条市】(対応済)




国道8号への抜け道となっており、見通しがよいため速度が上がりやすく、大型車の進入も多い

<対策メニュー>  
区画線(グリーンベルト)の設置、ボラードによる路肩の明示【三条市】(対応済)



# 新潟県 さんじょう 三条市 にしたらだ 西鱈田小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)




--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



① 交通量が多く歩道がない状況で、通学に危険

<対策メニュー>  
歩道境界線の区画線設置【三条市】(対応済)



② 交通量が多く歩道がない踏切で、大型車も通行するため、早急な踏切改良が必要

<対策メニュー>  
踏切改良【三条市】(対応済)



⑤ 交差点が狭く、側溝に蓋が無く通学に危険。

<対策メニュー>  
側溝に蓋を掛け、交差点を改良【三条市】(対応済)

歩道が無く交通量が多いため危険。また積雪時は住宅屋根から落雪のため危険が増す

<対策メニュー>  
歩道の設置【新潟県】 → 通学路変更により対策不要

抜け道になっており、速度を上げる車が多い

<対策メニュー>  
区画線(グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)



⑥ 登下校児童が多く、交通量が多いうえ見通しが悪いいため危険

<対策メニュー> カーブミラーを設置【三条市】(対応済)



③ 街灯が無く暗い、狭い道で交通量が多く、スピードを上げる車も通行するため危険。

<対策メニュー>  
街灯、カーブミラーを設置【三条市】(対応済)



地理院地図


新潟県 三条市 月岡小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう つきおか




交通量が多く横断歩道がない状況で、横断する児童が危険。

<対策メニュー>  
近くに横断歩道の要望が有り。集約して設置する【三条市】(対応済)



- - - :通学路(学校指定)
- :要対策箇所



信号機のない一直線の道路であり、車のスピードが上がりやすい

<対策メニュー>  
区画線(イメージ狭窄、グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)



至下田

地理院地図

# 新潟県 三条市 井栗小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう

いぐり



幹線道路で交通量が多いが、既存の歩道幅員や路肩が狭く危険

<対策メニュー>  
国道整備により現道の安全性を高める【新潟県】(対策中)

- - - :通学路(学校指定)  
● :要対策箇所



交通量が多く歩道がないため、児童が事故に合う可能性があり危険

<対策メニュー>  
歩道整備の実施【三条市】(対応済)



交通量が多く歩道がないため、児童が事故に合う可能性があり危険

<対策メニュー>  
歩道整備を早急の実施【新潟県】(対応済)


交通量が多く歩道がなく、側溝に蓋が無いため児童が事故に合う可能性があり危険

<対策メニュー>  
側溝に蓋を掛ける【三条市】(対応済)



新潟県 三条市 旭小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう あさひ




--- : 通学路 (学校指定)  
● : 要対策箇所



近年抜け道として利用する車が多い。法定速度を超過する車が多い

<対策メニュー>  
区画線 (グリーンベルト) の再設置【三条市】(対応済)



水深2mの用水路にガードレールが無く通学に危険

<対策メニュー> 防護柵の設置【三条市】(対応済)

近年抜け道として利用する車が多い。法定速度を超過する車が多い

<対策メニュー>  
区画線 (グリーンベルト) の設置【三条市】(対応済)

幅員が狭く見通しが悪い上歩道が整備されていない、また大型車等の交通量が多く児童の通行に危険。

<対策メニュー>  
交差点改良の実施【三条市】(対応済)



# 新潟県 三条市 保内小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう

ほない




--- :通学路(学校指定)

● :要対策箇所



布施谷川の改修中、道幅が狭く、水路に柵が無く転落する

<対策メニュー>  
防護柵の設置【三条市】(対応済)



幹線道路で交通量が多いが、既存の歩道幅員や路肩が狭く危険

<対策メニュー>  
国道整備により現道の安全性を高める【新潟県】(対応中)

<対策メニュー>  
上記国道403号整備に合わせ市道整備を行うことにより通過交通の転換を図る【三条市】(対応済)

幹線道路で交通量が多いが、路肩が狭く、歩道がない

<対策メニュー>  
路肩拡幅、歩道新設の実施【新潟県】(対応済)

さんじょう おおさき  
 新潟県 三条市 大崎学園 (前期課程) 学園区 (三条市通学路交通安全プログラム 要対策箇所)



- :通学路(学校指定)
- :スクールバス路線
- :要対策箇所

抜け道として速度を上げて通行する車が多い。

<対策メニュー>  
 側溝設置による路肩整備【三条市】(対応済)




通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い。

<対策メニュー>  
 区画線(グリーンベルト)の設置、側溝に蓋を設置【三条市】(対応済)



朝の通行禁止の時間帯に走行する車があり、スピードを出す車も多い。

<対策メニュー>(対応済)  
 路肩側溝に蓋を設置【三条市】(対応済)



牛ヶ島踏切が大型車両通行禁止のため、多くの大型車両が学校前通学路を通る。保護者、見守り活動者から要望があがっている。

<対策メニュー>  
 踏切改良【三条市】(対応中)



抜け道として速度を上げて通行する車が多い。

<対策メニュー>  
 歩道の設置【三条市】(対応済)



交通量が多く、スピードを上げる車が多い。

<対策メニュー>  
 歩道の設置【三条市】(対応済)



新潟県 三条市 大島小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう

おおじま



— : 通学路(学校指定)  
 - - - : スクールバス路線  
 ● : 要対策箇所

交通量が多く横断に危険、通学路の表示がない。

<対策メニュー>  
 通学路の標識を設置【国】(対応済)




変則交差点で見通しが悪い。横断する児童の通行に危険




<対策メニュー>  
 カーブミラー、注意喚起看板を設置【三条市】(対応済)

新潟県 三条市 須頃小学校校区 (三条市通学路交通安全プログラム 要対策箇所)



- - - :通学路(学校指定)
- - - :スクールバス路線
- :要対策箇所



通学路として新たな道路整備が必要

<対策メニュー>  
歩車道整備が必要【三条市】(対応済)

幹線道路の抜け道になっており、見通しもよいため車の速度が上がりやすい

<対策メニュー>  
区画線(グリーンベルト)の設置、側溝に蓋を設置【三条市】(対応済)

交通量が多く、道幅が狭いので通学路表示が無い


<対策メニュー>  
電柱に表示があるが「止まれ」文字を入れて改善【三条市】(対応済)



# 新潟県 三条市 栄中央小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)


さんじょう

さかえちゅうおう



幅員が狭く交通量が多く側溝に柵が無い、児童の通行に危険。街灯がなく夜間通行が危険

<対策メニュー>  
歩道整備工事(街灯設置含む)を実施したい【三条市】(対応済)



# 新潟県 三条市 栄北小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう さかえきた



学校区域図

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



②

交通量が多く歩道がない、また街灯がなく夜間通行が危険

<対策メニュー>  
道路整備工事(街灯設置含む)の実施【三条市】(対応済)

③

車がスピードを出しやすい上、見通しが悪くなる地点がある

<対策メニュー>  
区画線(グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)



⑦

抜け道になっており、速度を上げる車が多い

<対策メニュー>  
区画線(グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)



⑧

見通しがよく、車が速度を上げて通行している

<対策メニュー>  
区画線(グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)

①

幹線道路で交通量が多いが、路肩が狭く、歩道が無い


<対策メニュー>  
路肩拡幅、歩道新設の実施【三条市】(対応済)



⑤

見通しのよい直線道路でスピードが上がりやすい

<対策メニュー>  
歩道の設置【三条市】(対応済)



④

交通量が多く道路幅が狭い上、速度を上げる車が多い

<対策メニュー>  
区画線(グリーンベルト)の設置【三条市】(対応済)



④

歩道が狭く縁石が無い。大型トラックもしばしば通行する


<対策メニュー>  
歩道の設置【三条市】(対応中)




# 新潟県 三条市 大面小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう

おおも



--- :通学路(学校指定)  
● :要対策箇所



通学路として新たな道路整備が必要

<対策メニュー>  
道路整備、歩道の設置  
【三条市】(対応済)



車のスピードが速く、通学路の表示が見えにくいため児童の通行に危険

<対策メニュー>  
解りやすいように設置する。  
【三条市】(対応済)



幅員が狭くカーブしているため見通しが悪い、またスピードが速いため児童の通行に危険。


<対策メニュー>  
カーブミラーの設置【三条市】(対応済)



さんじょう ながさわ  
 新潟県 三条市 長沢小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



--- : 通学路 (学校指定)  
 ● : 要対策箇所



交通量が多く歩道がない状況で、大型車も通行するため、早急に道路整備をしないと通学に危険。

<対策メニュー>  
 歩道整備工事を実施したい  
**【新潟県】(対応中)**



大型ダンプをはじめ交通量が多い道路であるが、道幅が狭く歩道が無いため危険。

<対策メニュー>  
 歩道を含めた道路改良を実施したい  
**【新潟県】**

交通量が多く歩道がない状況で、大型車も通行するため、早急に道路整備をしないと通学に危険。

<対策メニュー>  
 歩道整備工事を実施したい  
**【三条市】(対応済)**



# 新潟県 三条市 笹岡小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



さんじょう

ささおか



— : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

幅員が狭く歩道整備がされていない、また交通量が多く危険。  
 <対策メニュー>  
 歩道整備工事【三条市】(対応済)



国道で交通量が多いが横断歩道が無く、横断するのに危険

<対策メニュー> 横断歩道の設置  
 【新潟県(警察)】(対応済)



抜け道として利用されている車の速度も上がっている。街灯の設置が必要  
 <対策メニュー> 街灯の設置  
 【三条市】(対応済)



通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い  
 <対策メニュー> 舗装による路肩整備  
 【三条市】(対応済)

抜け道として速度を上げて通行する車が多い  
 <対策メニュー>  
 区画線(グリーンベルト)の再設置  
 【三条市】(対応済)



新潟県 三条市 大浦小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう

おおうら



学校区域図

--- :通学路(学校指定)  
● :要対策箇所



通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い

<対策メニュー>  
歩車道境界ブロックの再設置、ボラードの設置  
【三条市】(対応済)




交通量が多く歩道彩色が無く通学に危険

<対策メニュー>  
歩道境界線等の区画線の設置  
【三条市】(対応済)



通勤時間帯の交通量が多く、速度を上げる車も多い  
<対策メニュー>  
区画線の再設置、側溝設置による路肩整備  
【三条市】(対応済)



大浦小学校

至下田

至三条市

新潟県 三条市 森町小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

さんじょう

もりまち

- - - :通学路(学校指定)
- - - :スクールバス路線
- :要対策箇所



至  
三条市



大型車を含む交通量が多く、また坂道、カーブであるのにもかかわらずスピードを出す車が多いが、歩道も無く危険

<対策メニュー>  
安全確保のため路面標示等を実施したい【新潟県】


交通量が多く、横断歩道が有るが信号が無い

<対策メニュー>  
看板の設置【三条市】(対応済)



通学路脇が急な崖で河原まで20mで落下する危険性あり。

<対策メニュー>  
防護柵の設置【三条市】(対応済)



至  
下田

地理院地図

森町小学校


市道  
八木前旧県道線

学校区域図

新潟県 三条市 飯田小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

さんじょう

いいだ



- - - : 通学路 (学校指定)
- - - : スクールバス路線
- : 要対策箇所



交通量が多く横断歩道がないため児童の通学に危険である。

<対策メニュー>  
歩道整備工事を実施したい  
【新潟県】(②は対応済)



交通量が多く断歩道がないため児童の通学に危険である。

<対策メニュー>  
歩道整備工事を実施したい  
【三条市】(対応済)

