

三条市 学校施設耐震化優先度調査結果一覧

平成 30 年 4 月 1 日現在

小学校

学校名	建物	構造	建築年	階数	面積	優先度 ランク	備考
井栗小学校	特別教室棟	R C	S 55・56 年	3	1,084	③	2 次診断実施済み
	管理・普通教室棟	R C	S 56 年	3	2,316	③	2 次診断実施済み
西鱈田小学校	屋内運動場	S	S 48 年	1	769	③	2 次診断実施済み
	普通教室棟	R C	S 48 年	3	1,307	③	2 次診断実施済み
	管理・特別教室棟	R C	S 48 年	2	1,121	④	2 次診断実施済み
月岡小学校	屋内運動場	S	S 50 年	1	694	②	2 次診断実施済み
	管理棟	R C	S 50 年	3	841	③	2 次診断実施済み
	普通教室棟	R C	S 50 年	2	1,074	⑤	2 次診断実施済み
大崎学園 (旧大崎小学校)	屋内運動場	S	S 49 年	1	755	③	2 次診断実施済み
	低学年棟	R C	S 48 年	2	1,113	④	2 次診断実施済み
	配膳・会議棟	R C	S 48 年	2	271	⑤	2 次診断実施済み
	管理棟	R C	S 48 年	3	1,176	③	2 次診断実施済み
	昇降棟	R C	S 48 年	3	1,004	③	2 次診断実施済み
	特別教室棟	R C	S 49 年	1	582	⑤	2 次診断実施済み
	高学年棟	R C	S 53 年	3	1,024	③	2 次診断実施済み
保内小学校	校舎棟（普通教室棟・管理棟・特別教室棟）	R C	S 56 年	3	3,391	③	2 次診断実施済み
須頃小学校	校舎棟（普通特別教室棟、管理普通教室棟）	R C	S 50 年	3	1,564	④	2 次診断実施済み
	屋内運動場	S	S 50 年	1	700	⑤	2 次診断実施済み

中学校

学校名	建物	構造	建築年	階数	面積	優先度 ランク	備考
旧第一中学校	屋内運動場	S	S 43 年	1	1,413	③	2 次診断実施済み
第二中学校	普通教室棟	R C	S 45 年	4	2,316	②	2 次診断実施済み
	屋内運動場	S	S 39 年	1	935	④	2 次診断実施済み
第三中学校	特別教室棟	R C	S 55 年	3	917	③	2 次診断実施済み
	普通教室棟	R C	S 55 年	4	4,041	③	2 次診断実施済み
	特別教室棟	R C	S 55 年	3	917	③	2 次診断実施済み
本成寺中学校	普通教室棟	R C	S 55 年	4	1,363	②	2 次診断実施済み
	管理普通教室棟	R C	S 54 年	4	1,973	②	2 次診断実施済み
	屋内運動場	S	S 43 年	1	892	⑤	2 次診断実施済み
	特別教室棟	S	S 46 年	2	394	⑤	2 次診断実施済み
旧大崎中学校	屋内運動場	S	S 53 年	1	1,105	④	2 次診断実施済み
	管理普通教室棟	R C	S 52・53 年	4	2,778	③	2 次診断実施済み
	特別教室棟	R C	S 53 年	3	875	④	2 次診断実施済み
	特別教室棟	R C	S 53 年	3	357	④	2 次診断実施済み