

# 市立学校施設の概要

資料 1

## 三条嵐南学園（第一中学校区）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
嵐南小	H25.12	19,193	新耐震基準	H25.12	9,977	新耐震基準
第一中						

## 一ノ木戸ポプラ学園（第二中学校区）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
一ノ木戸小	H24.8	7,569	新耐震基準	H24.8	1,906	新耐震基準
第二中	S45.11	5,808	耐震補強工事済(H22)	H26.11	1,780	新耐震基準

## 三条学園（第三中学校区）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
裏館小	H24.8	5,829	新耐震基準	H25.7	2,633	新耐震基準
上林小	S59.3	2,792	新耐震基準	S61.3	758	新耐震基準
第三中	S55.11	5,928	耐震補強工事済(H27)	H10.2	2,102	新耐震基準

## 四つ葉学園（第四中学校区）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
井栗小	S56.3	4,102	耐震補強工事済(H28)	S57.12	896	新耐震基準
旭小	H12.2	2,983	新耐震基準	H12.2	928	新耐震基準
保内小	S56.3	3,391	耐震補強工事済(H26)	S57.12	857	新耐震基準
第四中	H2.11	4,996	新耐震基準	H12.11	1,302	新耐震基準

## 瑞穂学園（本成寺中学校区）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
西鱈田小	S48.3	2,428	耐震補強工事済(H26)	S48.7	769	耐震補強工事済(H22)
月岡小	S50.3	4,410	耐震補強工事済(H26,28)	S50.12	719	耐震補強工事済(H22)
本成寺中	S54.3	4,398	耐震補強工事済(H22)	S46.1	1,709	耐震補強工事済(H25)

## 三条おおじま学園（大島中学校区）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
大島小	H3.7	2,269	新耐震基準	H4.3	856	新耐震基準
須頃小	S50.3	2,321	耐震補強工事済(H26)	S50.5	720	耐震補強工事済(H25)
大島中	S61.3	2,357	新耐震基準	S63.3	952	新耐震基準

## さかえ学園（栄中学校区）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
栄中央小	S62.2	4,112	新耐震基準	S62.2	1,522	新耐震基準
栄北小	H4.1	4,211	新耐震基準	H4.2	1,742	新耐震基準
大面小	S58.9	3,998		S58.9	1,163	新耐震基準
栄中	S53.1	5,534	耐震補強工事済(H19)	S53.8	2,481	耐震補強工事済(H19)

## しただの郷学園（下田中学校区）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
長沢小	H6.3	3,857	新耐震基準	H6.3	1,307	新耐震基準
笹岡小	H9.3	1,851	新耐震基準	H9.3	923	新耐震基準
大浦小	H12.3	2,158	新耐震基準	H12.3	934	新耐震基準
森町小	H4.2	3,146	新耐震基準	H4.2	1,357	新耐震基準
飯田小	H8.3	3,501	新耐震基準	H8.3	1,303	新耐震基準
下田中	S60.12	6,500	新耐震基準	S61.3	2,074	新耐震基準

## 大崎学園（義務教育学校）

学校名	校舎			屋内運動場		
	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況	建築年月	面積(m <sup>2</sup> )	耐震状況
前期課程	S48.3	5,170	耐震補強工事済(H26,27)	S49.6	1,193	耐震補強工事済(H22)
後期課程	H30.2	7,583	新耐震基準	H30.2	3,889	新耐震基準

・耐震状況の「新耐震基準」は、S56.6.1以降に確認申請を受けた建物で、耐震補強工事は不要